



Toyota Hybrid Service

Potvrzení Kontroly stavu hybridního systému

Tímto se potvrzuje,
že Vaše vozidlo Toyota

VIN:

NMTBZ3BE20R069776

úspěšně absolvovalo
Kontrolu stavu hybridního systému

Podpis



Datum

9.9.2022

VYHOVUJE

Toto potvrzení je platné 1 rok nebo 15 000km, podle toho co nastane dříve.

Potvrzení kontroly hybridního systému



Abyste mohli používat hybridní vozidlo Toyota s klidem v duši, s potěšením Vám můžeme ukázat tuto zprávu o stavu hybridních komponent Vašeho vozidla.

Datum zprávy	09/09/2025	Typ vozidla	Corolla
Ujetá vzdálenost	104733 KM	Kód servisu	PPC
VIN	NMTBZ3BE20R069776	Čas a datum testu	09/09/2025 12:30:31 GMT

Položky servisní kontroly

Kontrola kódů DTC (diagnostický poruchový kód)		OK
Kódy DTC jsou uloženy palubním počítačem vozidla, pokud zjistí selhání v hybridním systému.		
Hybridní akumulátor		OK
Vaše hybridní baterie se skládá z řady modulů. Velké odchylky interního napětí a odporu těchto modulů jsou známkou degradace akumulátoru		
	Interní odpor	OK
	Interní napětí	OK
	Kontrola odchylek	OK
	Teplota akumulátoru	OK
Batteriisolering		OK
Kontrola izolace mezi různými moduly akumulátoru.		
Komponenty chlazení hybridního systému		OK
Funkce ventilátoru a čerpadla a hladiny chladicí kapaliny jsou pro výkon důležité.		
	Čerpadlo	OK
	Ventilátor	OK
	Hladina chladicí kapaliny	OK
Celkový stav testu		OK

Zákazník potvrzuje, že obdržel, přečetl si a přijal podmínky používání záruky prodloužené péče o hybridní baterii Toyota.

Nezapomeňte, každoroční kontrola stavu hybridního vozidla v servisu Toyota je nejlepší způsob, jak se ujistit, že váš pohon Hybrid Synergy Drive® je zcela v pořádku. Užívejte si jízdu s vozidlem a my se těšíme na Vaši další návštěvu.