



# Toyota Hybrid Service

## Potvrzení Kontroly stavu hybridního systému

Tímto se potvrzuje,  
že Vaše vozidlo Toyota

VIN:

YARKBAC3300002965

úspěšně absolvovalo  
Kontrolu stavu hybridního systému

Podpis

 **TOYOTA**  
**PPC TEAM** plus s.r.o.  
AUTORIZOVANÝ PREDÁJCA A SERVIS  
Einsteinova 13, 851 01 BRATISLAVA ③  
IČO: 35 700 262 IČ DPH: SK2020311260

Datum

27. 4. 2023

**VYHOVUJE**

# Potvrzení kontroly hybridního systému



Abyste mohli používat hybridní vozidlo Toyota s klidem v duši, s potěšením Vám můžeme ukázat tuto zprávu o stavu hybridních komponent Vašeho vozidla.

Datum zprávy	27/11/2023	Typ vozidla	Yaris
Ujetá vzdálenost	16524 KM	Kód servisu	PPC
VIN	YARKBAC3300002965	Čas a datum testu	27/11/2023 08:54:05 UTC

## Položky servisní kontroly

Kontrola kódů DTC (diagnostický poruchový kód)	OK
--	----

Kódy DTC jsou uloženy palubním počítačem vozidla, pokud zjistí selhání v hybridním systému.

Hybridní akumulátor	OK
---------------------	----

Vaše hybridní baterie se skládá z řady modulů. Velké odchylky interního napětí a odporu těchto modulů jsou známkou degradace akumulátoru

Interní odpor	OK
Interní napětí	OK
Kontrola odchylek	OK
Teplota akumulátoru	OK

Batteriisolering	OK
------------------	----

Kontrola izolace mezi různými moduly akumulátoru.

Komponenty chlazení hybridního systému	OK
--	----

Funkce ventilátoru a čerpadla a hladiny chladicí kapaliny jsou pro výkon důležité.

Čerpadlo	OK
Ventilátor	OK
Hladina chladicí kapaliny	OK

Celkový stav testu	OK
--------------------	----

Nezapomeňte, každoroční kontrola stavu hybridního vozidla v servisu Toyota je nejlepší způsob, jak se ujistit, že váš pohon Hybrid Synergy Drive® je zcela v pořádku. Užijte si jízdu s vozidlem a my se těšíme na Vaši další návštěvu.