

# Toyota Hybrid Service

## Potvrzení Kontroly stavu hybridního systému


Tímto se potvrzuje,  
že Vaše vozidlo Toyota

VIN:

NMTBZ3BE20R069776

úspěšně absolvovalo  
Kontrolu stavu hybridního systému

Podpis

 **TOYOTA**  
**PIAM** plus s.r.o.  
Název servisu  
AUTORIZOVANÝ PŘEDÁJCA A SERVIS  
Einsteinova 13, 851 01 BRATISLAVA ③  
IČO.: 65 700 262 IČ DPH: SK2020311260

Datum 27. 11. 2023

**VYHOVUJE**

# Potvrzení kontroly hybridního systému



Abyste mohli používat hybridní vozidlo Toyota s klidem v duši, s potěšením Vám můžeme ukázat tuto zprávu o stavu hybridních komponent Vašeho vozidla.

Datum zprávy	27/11/2023	Typ vozidla	Corolla
Ujetá vzdálenost	50274 KM	Kód servisu	PPC
VIN	NMTBZ3BE20R069776	Čas a datum testu	27/11/2023 12:35:35 UTC

## Položky servisní kontroly

### Kontrola kódů DTC (diagnostický poruchový kód)

OK

Kódy DTC jsou uloženy palubním počítačem vozidla, pokud zjistí selhání v hybridním systému.

### Hybridní akumulátor

OK

Vaše hybridní baterie se skládá z řady modulů. Velké odchylky interního napětí a odporu těchto modulů jsou známkou degradace akumulátoru

Interní odpor

OK

Interní napětí

OK

Kontrola odchylek

OK

Teplota akumulátoru

OK

### Batteriisolering

OK

Kontrola izolace mezi různými moduly akumulátoru.

### Komponenty chlazení hybridního systému

OK

Funkce ventilátoru a čerpadla a hladiny chladicí kapaliny jsou pro výkon důležité.

Čerpadlo

OK

Ventilátor

OK

Hladina chladicí kapaliny

OK

## Celkový stav testu

OK

Nezapomeňte, každoroční kontrola stavu hybridního vozidla v servisu Toyota je nejlepší způsob, jak se ujistit, že váš pohon Hybrid Synergy Drive® je zcela v pořádku. Užijte si jízdu s vozidlem a my se těšíme na Vaši další návštěvu.