



Toyota Hybrid Service

Potvrdenie Kontroly stavu hybridného systému

Týmto sa potvrdzuje,
že Vaše vozidlo Toyota

VIN:

YARKBAC3300002948

úspešne absolvovalo
Kontrolu stavu hybridného systému

Podpis

 **TOYOTA**
Názov servisu **TEAM** plus s.r.o.
AUTORIZOVANÝ PREDAJCA A SERVIS
Einsteinova 13, 851 01 BRATISLAVA ③
IČO: 36 700 262 IČ DPH: SK2020311260

Dátum

28. 11. 2023

VYHOVUJE

Potvrdenie o kontrole hybridného systému



Aby ste mohli používať hybridné vozidlo Toyota s pokojom v duši, s potešením Vám môžeme ukázať túto správu o stave hybridných komponentov Vášho vozidla.

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Dátum správy | 27/11/2023 | Typ vozidla | Yaris |
| Stav kilometrov | 15591 KM | Kód servisu | PPC |
| VIN | YARKBAC3300002948 | Čas a dátum testu | 27/11/2023 15:37:51 CET |

Položky servisnej kontroly

Kontrola kódov DTC (diagnostický poruchový kód)

OK

Kódy DTC sú uložené palubným počítačom vozidla, pokiaľ sa zistí zlyhanie v hybridnom systéme.

Akumulátor hybridného pohonu

OK

Vaša hybridná batéria sa skladá z niekoľkých modulov. Veľké odchýlky vnútorného napätia a odporu týchto modulov sú známkou zhoršenia stavu akumulátora.

Vnútorný odpor

OK

Vnútorné napätie

OK

Kontrola odchýliek

OK

Teplota akumulátora

OK

Izolácia akumulátora

OK

Kontrola izolácie medzi rôznymi modulmi akumulátora

Komponenty chladenia hybridného systému

OK

Funkcia ventilátora, čerpadla a stav hladiny chladiacej kvapaliny sú pre výkon dôležité.

Čerpadlo

OK

Ventilátor

OK

Hladina chladiacej kvapaliny

OK

Celkový výsledok testu

OK

Nezabudnite, každoročná kontrola stavu hybridného pohonu vozidla v servise Toyota je najlepší spôsob, ako sa presvedčiť, že Váš pohon Hybrid Synergy Drive® je v úplnom poriadku. Užívajte si jazdu s vozidlom a my sa tešíme na Vašu ďalšiu návštevu.