



Toyota Hybrid Service

Potvrzení Kontroly stavu hybridního systému

Tímto se potvrzuje,
že Vaše vozidlo Toyota

VIN:

VNKKD3D380A690147

úspěšně absolvovalo
Kontrolu stavu hybridního systému

Podpis

 **TOYOTA**
PPC TEAM
AUTORIZOVANÝ PŘEDÁJCE A SERVIS
plus s.r.o.
ECS, 2013, 53, 01 BRATISLAVA
202 IČ DPH: SK2020911260

Název servisu

Datum

4.12.2023

VYHOVUJE

Potvrzení kontroly hybridního systému



Abyste mohli používat hybridní vozidlo Toyota s klidem v duši, s potěšením Vám můžeme ukázat tuto zprávu o stavu hybridních komponent Vašeho vozidla.

Datum zprávy	04/12/2023	Typ vozidla	Yaris
Ujetá vzdálenost	13049 KM	Kód servisu	PPC
VIN	VNKKD3D380A690147	Čas a datum testu	04/12/2023 13:33:01 UTC

Položky servisní kontroly

Kontrola kódů DTC (diagnostický poruchový kód)

OK

Kódy DTC jsou uloženy palubním počítačem vozidla, pokud zjistí selhání v hybridním systému.

Hybridní akumulátor

OK

Vaše hybridní baterie se skládá z řady modulů. Velké odchylky interního napětí a odporu těchto modulů jsou známkou degradace akumulátoru

Interní odpor	OK
Interní napětí	OK
Kontrola odchylek	OK
Teplota akumulátoru	OK

Batteriisolering

OK

Kontrola izolace mezi různými moduly akumulátoru.

Komponenty chlazení hybridního systému

OK

Funkce ventilátoru a čerpadla a hladiny chladicí kapaliny jsou pro výkon důležité.

Čerpadlo	OK
Ventilátor	OK
Hladina chladicí kapaliny	OK

Celkový stav testu

OK

Nezapomeňte, každoroční kontrola stavu hybridního vozidla v servisu Toyota je nejlepší způsob, jak se ujistit, že váš pohon Hybrid Synergy Drive® je zcela v pořádku. Užijte si jízdu s vozidlem a my se těšíme na Vaši další návštěvu.