



Toyota Hybrid Service

Potvrdenie Kontroly stavu hybridného systému

Týmto sa potvrdzuje,
že Vaše vozidlo Toyota

VIN:

SB1ZS3JE30E455848

úspešne absolvovalo
Kontrolu stavu hybridného systému

Podpis

Názov servisu

 **TOYOTA**
PPC TEAM plus s.r.o.
AUTORIZOVANÝ PREDAJCA A SERVIS
Einsteinova 13, 851 01 BRATISLAVA
IČO.: 35 700 262 IČ DPH: SK2020311260

Dátum

12.1.2024

VYHOVUJE

Potvrdenie o kontrole hybridného systému



Aby ste mohli používať hybridné vozidlo Toyota s pokojom v duši, s potešením Vám môžeme ukázať túto správu o stave hybridných komponentov Vášho vozidla.

Dátum správy	12/01/2024	Typ vozidla	Auris
Stav kilometrov	110673 KM	Kód servisu	PPC
VIN	SB1ZS3JE30E455848	Čas a dátum testu	12/01/2024 10:52:05 CET

Položky servisnej kontroly

Kontrola kódov DTC (diagnostický poruchový kód) OK

Kódy DTC sú uložené palubným počítačom vozidla, pokiaľ sa zistí zlyhanie v hybridnom systéme.

Akumulátor hybridného pohonu OK

Vaša hybridná batéria sa skladá z niekoľkých modulov. Veľké odchýlky vnútorného napätia a odporu týchto modulov sú známkou zhoršenia stavu akumulátora.

Vnútorný odpor	OK
Vnútorné napätie	OK
Kontrola odchýliek	OK
Teplota akumulátora	OK

Izolácia akumulátora OK

Kontrola izolácie medzi rôznymi modulmi akumulátora

Komponenty chladenia hybridného systému OK

Funkcia ventilátora, čerpadla a stav hladiny chladiacej kvapaliny sú pre výkon dôležité.

Čerpadlo	OK
Ventilátor	OK
Hladina chladiacej kvapaliny	OK

Celkový výsledok testu OK

Zákazník potvrdzuje, že obdržel, prečítal si a prijal podmienky používania záruky predĺženej péče o hybridnú batériu Toyota.

Nezabudnite, každoročná kontrola stavu hybridného pohonu vozidla v servise Toyota je najlepší spôsob, ako sa presvedčiť, že Váš pohon Hybrid Synergy Drive® je v úplnom poriadku. Užívajte si jazdu s vozidlom a my sa tešíme na Vašu ďalšiu návštevu.