



Toyota Hybrid Service

Potvrzení Kontroly stavu hybridního systému

Tímto se potvrzuje,
že Vaše vozidlo Toyota

VIN:

JTDKCACB60A051239

úspěšně absolvovalo
Kontrolu stavu hybridního systému

Podpis

 **TOYOTA**
Název servisu **TEAM plus s.r.o.**
AUTORIZOVANÝ PREDÁJCA A SERVIS
Einsteinova 13, 851 01 BRATISLAVA ③
IČO: 35 700 262 IČ DPH: SK2020311260

Datum *27.8.2024*

VYHOVUJE

Potvrzení kontroly hybridního systému



Abyste mohli používat hybridní vozidlo Toyota s klidem v duši, s potěšením Vám můžeme ukázat tuto zprávu o stavu hybridních komponent Vašeho vozidla.

Datum zprávy	27/08/2024	Typ vozidla	Varis Cross
Ujetá vzdálenost	14341 KM	Kód servisu	PPC
VIN	JTDKCACB60A051239	Čas a datum testu	27/08/2024 07:59:27 GMT

Položky servisní kontroly

Kontrola kódů DTC (diagnostický poruchový kód)

OK

Kódy DTC jsou uloženy palubním počítačem vozidla, pokud zjistí selhání v hybridním systému.

Hybridní akumulátor

OK

Vaše hybridní baterie se skládá z řady modulů. Velké odchylky interního napětí a odporu těchto modulů jsou známkou degradace akumulátoru

Interní odpor

OK

Interní napětí

OK

Kontrola odchylek

OK

Teplota akumulátoru

OK

Batteriisolering

OK

Kontrola izolace mezi různými moduly akumulátoru.

Komponenty chlazení hybridního systému

OK

Funkce ventilátoru a čerpadla a hladiny chladicí kapaliny jsou pro výkon důležité.

Čerpadlo

OK

Ventilátor

OK

Hladina chladicí kapaliny

OK

Celkový stav testu

OK

Nezapomeňte, každoroční kontrola stavu hybridního vozidla v servisu Toyota je nejlepší způsob, jak se ujistit, že váš pohon Hybrid Synergy Drive® je zcela v pořádku. Užijte si jízdu s vozidlem a my se těšíme na Vaši další návštěvu.