



Toyota Hybrid Service

Potvrzení Kontroly stavu hybridního systému

Tímto se potvrzuje,
že Vaše vozidlo Toyota

VIN:

JTNABACB20J002050

úspěšně absolvovalo
Kontrolu stavu hybridního systému


Podpis

Název servisu

Datum

VYHOVUJE

Potvrzení kontroly hybridního systému



Abyste mohli používat hybridní vozidlo Toyota s klidem v duši, s potěšením Vám můžeme ukázat tuto zprávu o stavu hybridních komponent Vašeho vozidla.

Datum zprávy	17/09/2024	Typ vozidla	Corolla Cross
Ujetá vzdálenost	29652 KM	Kód servisu	PPC
VIN	JTNABACB2J002050	Čas a datum testu	17/09/2024 09:06:30 GMT

Položky servisní kontroly

Kontrola kódů DTC (diagnostický poruchový kód) OK

Kódy DTC jsou uloženy palubním počítačem vozidla, pokud zjistí selhání v hybridním systému.

Hybridní akumulátor OK

Vaše hybridní baterie se skládá z řady modulů. Velké odchylky interního napětí a odporu těchto modulů jsou známkou degradace akumulátoru

Interní odpor	OK
Interní napětí	OK
Kontrola odchylek	OK
Teplota akumulátoru	OK

Batteriisolering OK

Kontrola izolace mezi různými moduly akumulátoru.

Komponenty chlazení hybridního systému OK

Funkce ventilátoru a čerpadla a hladiny chladicí kapaliny jsou pro výkon důležité.

Čerpadlo	OK
Ventilátor	OK
Hladina chladicí kapaliny	OK

Celkový stav testu OK

Nezapomeňte, každoroční kontrola stavu hybridního vozidla v servisu Toyota je nejlepší způsob, jak se ujistit, že váš pohon Hybrid Synergy Drive® je zcela v pořádku. Užijte si jízdu s vozidlem a my se těšíme na Vaši další návštěvu.