



Toyota Hybrid Service

Potvrdenie Kontroly stavu hybridného systému

Týmto sa potvrdzuje,
že Vaše vozidlo Toyota

VIN:

NMTBZ3BE20R069776

úspešne absolvovalo
Kontrolu stavu hybridného systému

Podpis

TOYOTA
NÁZOV SERVISU
AUTOSERVIS VRI DALICA A SERVIS
BIAHOSLAVA

Dátum 10.10.2024

VYHOVUJE

Potvrdenie o kontrole hybridného systému



Aby ste mohli používať hybridné vozidlo Toyota s pokojom v duši, s potešením Vám môžeme ukázať túto správu o stave hybridných komponentov Vášho vozidla.

Dátum správy	10/10/2024	Typ vozidla	Corolla
Stav kilometrov	74922 KM	Kód servisu	PPC
VIN	NMTBZ3BE20R069776	Čas a dátum testu	10/10/2024 10:03:05 CEST

Položky servisnej kontroly

Kontrola kódov DTC (diagnostický poruchový kód)	OK
--	-----------

Kódy DTC sú uložené palubným počítačom vozidla, pokiaľ sa zistí zlyhanie v hybridnom systéme.

Akumulátor hybridného pohonu	OK
-------------------------------------	-----------

Vaša hybridná batéria sa skladá z niekoľkých modulov. Veľké odchýlky vnútorného napätia a odporu týchto modulov sú známkou zhoršenia stavu akumulátora.

Vnútorný odpor	OK
Vnútorné napätie	OK
Kontrola odchýliek	OK
Teplota akumulátora	OK

Izolácia akumulátora	OK
-----------------------------	-----------

Kontrola izolácie medzi rôznymi modulmi akumulátora

Komponenty chladenia hybridného systému	OK
--	-----------

Funkcia ventilátora, čerpadla a stav hladiny chladiacej kvapaliny sú pre výkon dôležité.

Čerpadlo	OK
Ventilátor	OK
Hladina chladiacej kvapaliny	OK

Celkový výsledok testu	OK
-------------------------------	-----------

Nezabudnite, každoročná kontrola stavu hybridného pohonu vozidla v servise Toyota je najlepší spôsob, ako sa presvedčiť, že Váš pohon Hybrid Synergy Drive® je v úplnom poriadku. Užívajte si jazdu s vozidlom a my sa tešíme na Vašu ďalšiu návštevu.