

PROTOKOL

SKB 577 446 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **TOYOTA**
 Obchodný názov vozidla: **CAMRY**
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BT955FG**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **16.12.2021**
 VIN: **JTNB23HK903099986**
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):
 Identifikačné číslo motora (typ): **A25A**

Zistené chyby na vozidle:

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)			Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo	P - vpravo	B - blokovanie	
1.	L:03.49B	P:03.25N	FoL:70 FoP:70					
2.	L:02.20B	P:02.03N	FoL:208 FoP:208		L:00.88B	P:01.57B		

Ďalšie záznamy STK:

1.2.2. - Lineárna extrapolácia.
 Vozidlo po dopravnej nehode.

Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu kontroly: Slovnafská 17090, 82107 Bratislava	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 51432	Druh kontroly / kód:	Pravidelná / N	
Dátum kontroly: 15.10.2024		Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola: SKZ555068	
Lehota platnosti: 15.10.2026	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonáva kontrolu: 002, Germala Michal	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!