



# Toyota Hybrid Service

## Potvrzení Kontroly stavu hybridního systému


Tímto se potvrzuje,  
že Vaše vozidlo Toyota

VIN:

VNKKD3D380A688009

úspěšně absolvovalo  
Kontrolu stavu hybridního systému


Podpis

 **TOYOTA**  
**PPC TRAVEL plus s.r.o.**  
**AUTORIZOVANÝ PŘEDÁVČA A SERVIS**  
Zastoupení: SÚ 01 BRATISLAVA ③  
Název servisu: DPE SK20302 1203

Datum 8.12.2024

**VYHOVUJE**

# Potvrzení kontroly hybridního systému



Abyste mohli používat hybridní vozidlo Toyota s klidem v duši, s potěšením Vám můžeme ukázat tuto zprávu o stavu hybridních komponent Vašeho vozidla.

Datum zprávy	07/12/2023	Typ vozidla	Yaris
Ujetá vzdálenost	23167 KM	Kód servisu	PPC
VIN	VNKKD3D380A688009	Čas a datum testu	07/12/2023 15:28:46 UTC

## Položky servisní kontroly

<b>Kontrola kódů DTC (diagnostický poruchový kód)</b>	<b>OK</b>
---	-----------

Kódy DTC jsou uloženy palubním počítačem vozidla, pokud zjistí selhání v hybridním systému.

<b>Hybridní akumulátor</b>	<b>OK</b>
----------------------------	-----------

Vaše hybridní baterie se skládá z řady modulů. Velké odchylky interního napětí a odporu těchto modulů jsou známkou degradace akumulátoru

Interní odpor	OK
Interní napětí	OK
Kontrola odchylek	OK
Teplota akumulátoru	OK

<b>Batteriisolering</b>	<b>OK</b>
-------------------------	-----------

Kontrola izolace mezi různými moduly akumulátoru.

<b>Komponenty chlazení hybridního systému</b>	<b>OK</b>
---	-----------

Funkce ventilátoru a čerpadla a hladiny chladicí kapaliny jsou pro výkon důležité.

Čerpadlo	OK
Ventilátor	OK
Hladina chladicí kapaliny	OK

<b>Celkový stav testu</b>	<b>OK</b>
---------------------------	-----------

Nezapomeňte, každoroční kontrola stavu hybridního vozidla v servisu Toyota je nejlepší způsob, jak se ujistit, že váš pohon Hybrid Synergy Drive® je zcela v pořádku. Užívejte si jízdu s vozidlem a my se těšíme na Vaši další návštěvu.