



Toyota Hybrid Service

Potvrdenie Kontroly stavu hybridného systému

Týmto sa potvrdzuje,
že Vaše vozidlo Toyota

VIN:

JTDKCACB90A032216

úspešne absolvovalo
Kontrolu stavu hybridného systému

Podpis

 **TOYOTA**
PPC TEAM s.r.o.
Název servisu: **PPC TEAM s.r.o.**
Einsteinova 13, 851 01 BRATISLAVA ③
IČO: 35 700 262 IČ DPH: SK2020311260

Dátum 12.3.2025

VYHOVUJE

Potvrdenie o kontrole hybridného systému



Abyste mohli používať hybridné vozidlo Toyota s pokojom v duši, s potešením Vám môžeme ukázať túto správu o stave hybridných komponentov Vášho vozidla.

Dátum správy	12/03/2025	Typ vozidla	Yaris Cross
Stav kilometrov	12665 KM	Kód servisu	PPC
VIN	JTDKCACB90A032216	Čas a dátum testu	12/03/2025 07:55:38 CET

Položky servisnej kontroly

Kontrola kódov DTC (diagnostický poruchový kód)		OK
Kódy DTC sú uložené palubným počítačom vozidla, pokiaľ sa zistí zlyhanie v hybridnom systéme.		
Akumulátor hybridného pohonu		OK
Vaša hybridná batéria sa skladá z niekoľkých modulov. Veľké odchýlky vnútorného napätia a odporu týchto modulov sú známkou zhoršenia stavu akumulátora.	Vnútorný odpor	OK
	Vnútorné napätie	OK
	Kontrola odchýliek	OK
	Teplota akumulátora	OK
Izolácia akumulátora		OK
Kontrola izolácie medzi rôznymi modulmi akumulátora		
Komponenty chladenia hybridného systému		OK
Funkcia ventilátora, čerpadla a stav hladiny chladiacej kvapaliny sú pre výkon dôležité.	Čerpadlo	OK
	Ventilátor	OK
	Hladina chladiacej kvapaliny	OK
Celkový výsledok testu		OK

Nezabudnite, každoročná kontrola stavu hybridného pohonu vozidla v servise Toyota je najlepší spôsob, ako sa presvedčiť, že Váš pohon Hybrid Synergy Drive® je v úplnom poriadku. Užívajte si jazdu s vozidlom a my sa tešíme na Vašu ďalšiu návštevu.