



# Toyota Hybrid Service

## Potvrdenie Kontroly stavu hybridného systému

Týmto sa potvrdzuje,  
že Vaše vozidlo Toyota

VIN:

VNKKD3D350A687951

úspešne absolvovalo  
Kontrolu stavu hybridného systému

Podpis

 **TOYOTA**  
**RPC TEAM** plus s.r.o.  
AUTORIZOVANÝ PREDAJCA A SERVIS  
Einsteinova 13, 851 01 BRATISLAVA ③  
IČO.: 35 700 262 IČ DPH: SK2020311260

Dátum

29.11.2023

**VYHOVUJE**

# Potvrdenie o kontrole hybridného systému



Aby ste mohli používať hybridné vozidlo Toyota s pokojom v duši, s potešením Vám môžeme ukázať túto správu o stave hybridných komponentov Vášho vozidla.

Dátum správy	29/11/2023	Typ vozidla	Yaris
Stav kilometrov	16108 KM	Kód servisu	PPC
VIN	VNKKD3D350A687951	Čas a dátum testu	29/11/2023 10:51:15 CET

## Položky servisnej kontroly

**Kontrola kódov DTC (diagnostický poruchový kód)** OK

Kódy DTC sú uložené palubným počítačom vozidla, pokiaľ sa zistí zlyhanie v hybridnom systéme.

**Akumulátor hybridného pohonu** OK

Vaša hybridná batéria sa skladá z niekoľkých modulov. Veľké odchýlky vnútorného napätia a odporu týchto modulov sú známkou zhoršenia stavu akumulátora.

Vnútorný odpor	OK
Vnútorné napätie	OK
Kontrola odchýliek	OK
Teplota akumulátora	OK

**Izolácia akumulátora** OK

Kontrola izolácie medzi rôznymi modulmi akumulátora

**Komponenty chladenia hybridného systému** OK

Funkcia ventilátora, čerpadla a stav hladiny chladiacej kvapaliny sú pre výkon dôležité.

Čerpadlo	OK
Ventilátor	OK
Hladina chladiacej kvapaliny	OK

**Celkový výsledok testu** OK

Nezabudnite, každoročná kontrola stavu hybridného pohonu vozidla v servise Toyota je najlepší spôsob, ako sa presvedčiť, že Váš pohon Hybrid Synergy Drive® je v úplnom poriadku. Užívajte si jazdu s vozidlom a my sa tešíme na Vašu ďalšiu návštevu.