



# Toyota Hybrid Service

## Potvrzení Kontroly stavu hybridního systému

Tímto se potvrzuje,  
že Vaše vozidlo Toyota

VIN:

VNKKD3D390A687970

úspěšně absolvovalo  
Kontrolu stavu hybridního systému

Podpis

 **TOYOTA**  
**PPC TEAM** plus s.r.o.  
Název servisovanej PREDAJCA A SERVIS  
Einsteinova 13, 851 01 BRATISLAVA ③  
IČO:: 35 700 262 IČ DPH: 5K2020311200

Datum 7.12.2023

**VYHOVUJE**

# Potvrzení kontroly hybridního systému



Abyste mohli používat hybridní vozidlo Toyota s klidem v duši, s potěšením Vám můžeme ukázat tuto zprávu o stavu hybridních komponent Vašeho vozidla.

Datum zprávy	07/12/2023	Typ vozidla	Yaris
Ujetá vzdálenost	24233 KM	Kód servisu	PPC
VIN	VNKKD3D390A687970	Čas a datum testu	07/12/2023 06:45:26 UTC

## Položky servisní kontroly

**Kontrola kódů DTC (diagnostický poruchový kód)** OK

Kódy DTC jsou uloženy palubním počítačem vozidla, pokud zjistí selhání v hybridním systému.

**Hybridní akumulátor** OK

Vaše hybridní baterie se skládá z řady modulů. Velké odchylky interního napětí a odporu těchto modulů jsou známkou degradace akumulátoru	Interní odpor	OK
	Interní napětí	OK
	Kontrola odchylek	OK
	Teplota akumulátoru	OK

**Batteriisolering** OK

Kontrola izolace mezi různými moduly akumulátoru.

**Komponenty chlazení hybridního systému** OK

Funkce ventilátoru a čerpadla a hladiny chladicí kapaliny jsou pro výkon důležité.	Čerpadlo	OK
	Ventilátor	OK
	Hladina chladicí kapaliny	OK

**Celkový stav testu** OK

Nezapomeňte, každoroční kontrola stavu hybridního vozidla v servisu Toyota je nejlepší způsob, jak se ujistit, že váš pohon Hybrid Synergy Drive® je zcela v pořádku. Užijte si jízdu s vozidlem a my se těšíme na Vaši další návštěvu.