



Toyota Hybrid Service

Potvrzení Kontroly stavu hybridního systému

Tímto se potvrzuje,
že Vaše vozidlo Toyota


VIN:

VNKKD3D390A687919

úspěšně absolvovalo
Kontrolu stavu hybridního systému

Podpis

Název servisu

 **TOYOTA**
RPC TEAM plus s.r.o.
AUTORIZOVANÝ PREDÁJCA A SERVIS
Einsteinova 13, 851 01 BRATISLAVA ③
IČO.: 35 700 262 IČ DPH: SK2020311260

Datum

14.12.2023

VYHOVUJE

Potvrdenie o kontrole hybridného systému



Aby ste mohli používať hybridné vozidlo Toyota s pokojom v duši, s potešením Vám môžeme ukázať túto správu o stave hybridných komponentov Vášho vozidla.

Dátum správy	14/12/2023	Typ vozidla	Yaris
Stav kilometrov	15372 KM	Kód servisu	PPC
VIN	VNKKD3D390A687919	Čas a dátum testu	14/12/2023 09:47:28 CET

Položky servisnej kontroly

Kontrola kódov DTC (diagnostický poruchový kód) OK

Kódy DTC sú uložené palubným počítačom vozidla, pokiaľ sa zistí zlyhanie v hybridnom systéme.

Akumulátor hybridného pohonu OK

Vaša hybridná batéria sa skladá z niekoľkých modulov. Veľké odchýlky vnútorného napätia a odporu týchto modulov sú známkou zhoršenia stavu akumulátora.

Vnútorný odpor	OK
Vnútorné napätie	OK
Kontrola odchýliek	OK
Teplota akumulátora	OK

Izolácia akumulátora OK

Kontrola izolácie medzi rôznymi modulmi akumulátora

Komponenty chladenia hybridného systému OK

Funkcia ventilátora, čerpadla a stav hladiny chladiacej kvapaliny sú pre výkon dôležité.

Čerpadlo	OK
Ventilátor	OK
Hladina chladiacej kvapaliny	OK

Celkový výsledok testu OK

Nezabudnite, každoročná kontrola stavu hybridného pohonu vozidla v servise Toyota je najlepší spôsob, ako sa presvedčiť, že Váš pohon Hybrid Synergy Drive® je v úplnom poriadku. Užívajte si jazdu s vozidlom a my sa tešíme na Vašu ďalšiu návštevu.