



# Toyota Hybrid Service

## Potvrdenie Kontroly stavu hybridného systému

Týmto sa potvrdzuje,  
že Vaše vozidlo Toyota

VIN:

JTDKCACB90A032202

úspešne absolvovalo  
Kontrolu stavu hybridného systému

Podpis

 **TOYOTA**  
**PPC TEAM** plus s.r.o.  
AMBIÉNTNY PREDAJCA A SERVIS  
Einsteinova 13, 851 01 BRATISLAVA ©  
IČO: 35 700 262 IČ DPH: SK2020311260

Dátum 11.8.2024

**VYHOVUJE**

# Potvrdenie o kontrole hybridného systému



Aby ste mohli používať hybridné vozidlo Toyota s pokojom v duši, s potešením Vám môžeme ukázať túto správu o stave hybridných komponentov Vášho vozidla.

Dátum správy	11/03/2024	Typ vozidla	Yaris Cross
Stav kilometrov	16435 KM	Kód servisu	PPC
VIN	JTDKACB90A032202	Čas a dátum testu	11/03/2024 10:05:40 CET

## Položky servisnej kontroly

<b>Kontrola kódov DTC (diagnostický poruchový kód)</b>	<b>OK</b>
--	-----------

Kódy DTC sú uložené palubným počítačom vozidla, pokiaľ sa zistí zlyhanie v hybridnom systéme.

<b>Akumulátor hybridného pohonu</b>	<b>OK</b>
-------------------------------------	-----------

Vaša hybridná batéria sa skladá z niekoľkých modulov. Veľké odchýlky vnútorného napätia a odporu týchto modulov sú známkou zhoršenia stavu akumulátora.

Vnútorný odpor	OK
Vnútorné napätie	OK
Kontrola odchýliek	OK
Teplota akumulátora	OK

<b>Izolácia akumulátora</b>	<b>OK</b>
-----------------------------	-----------

Kontrola izolácie medzi rôznymi modulmi akumulátora

<b>Komponenty chladenia hybridného systému</b>	<b>OK</b>
--	-----------

Funkcia ventilátora, čerpadla a hladiny chladiacej kvapaliny sú pre výkon dôležité.

Čerpadlo	OK
Ventilátor	OK
Hladina chladiacej kvapaliny	OK

<b>Celkový výsledok testu</b>	<b>OK</b>
-------------------------------	-----------

Nezabudnite, každoročná kontrola stavu hybridného pohonu vozidla v servise Toyota je najlepší spôsob, ako sa presvedčiť, že Váš pohon Hybrid Synergy Drive® je v úplnom poriadku. Užívajte si jazdu s vozidlom a my sa tešíme na Vašu ďalšiu návštevu.