



Toyota Hybrid Service

Potvrdenie Kontroly stavu hybridného systému

Týmto sa potvrdzuje,
že Vaše vozidlo Toyota

VIN:

VNKKD3D390A687970

úspešne absolvovalo
Kontrolu stavu hybridného systému

Podpis

Názov servisu

TOYOTA
PPC TEAM s.r.o.
AUTORIZOVANÝ PREDAJCA A SERVIS
Einsteinova 13, 851 01 BRATISLAVA ③
IČO: 35 700 262 IČ DPH: SK2020311260


Dátum

14.5.2025

VYHOVUJE

Toto potvrdenie je platné 1 rok alebo 15 000 km, podľa toho čo nastane skôr.

Potvrdenie o kontrole hybridného systému



Aby ste mohli používať hybridné vozidlo Toyota s pokojom v duši, s potešením Vám môžeme ukázať túto správu o stave hybridných komponentov Vášho vozidla.

Dátum správy	14/05/2025	Typ vozidla	Yaris
Stav kilometrov	37484 KM	Kód servisu	PPC
VIN	VNKKD3D390A687970	Čas a dátum testu	14/05/2025 11:09:53 CEST

Položky servisnej kontroly

Kontrola kódov DTC (diagnostický poruchový kód) OK

Kódy DTC sú uložené palubným počítačom vozidla, pokiaľ sa zistí zlyhanie v hybridnom systéme.

Akumulátor hybridného pohonu OK

Vaša hybridná batéria sa skladá z niekoľkých modulov. Veľké odchýlky vnútorného napätia a odporu týchto modulov sú známkou zhoršenia stavu akumulátora.

Vnútorný odpor	OK
Vnútorné napätie	OK
Kontrola odchýliek	OK
Teplota akumulátora	OK

Izolácia akumulátora OK

Kontrola izolácie medzi rôznymi modulmi akumulátora

Komponenty chladenia hybridného systému OK

Funkcia ventilátora, čerpadla a stav hladiny chladiacej kvapaliny sú pre výkon dôležité.

Čerpadlo	OK
Ventilátor	OK
Hladina chladiacej kvapaliny	OK

Celkový výsledok testu OK

Zákazník potvrdzuje, že obdržel, přečetl si a přijal podmínky používání záruky prodloužené péče o hybridní baterii Toyota.

Nezabudnite, každoročná kontrola stavu hybridného pohonu vozidla v servise Toyota je najlepší spôsob, ako sa presvedčiť, že Váš pohon Hybrid Synergy Drive® je v úplnom poriadku. Užívajte si jazdu s vozidlom a my sa tešíme na Vašu ďalšiu návštevu.