



Toyota Hybrid Service

Potvrdenie Kontroly stavu hybridného systému

Týmto sa potvrdzuje,
že Vaše vozidlo Toyota

VIN:

VNKKD3D350A687951

úspešne absolvovalo
Kontrolu stavu hybridného systému

Podpis

 **TOYOTA**
Názov servisu **TEAM plus s.r.o.**
AUTORIZOVANÝ PREDAJCA A SERVIS
Einsteinova 13, 851 01 BRATISLAVA ③
IČO: 25 700 262 IČ DPH: SK202221260

Dátum 12. 11. 2024

VYHOVUJE

Potvrdenie o kontrole hybridného systému



Aby ste mohli používať hybridné vozidlo Toyota s pokojom v duši, s potešením Vám môžeme ukázať túto správu o stave hybridných komponentov Vášho vozidla.

Dátum správy	12/11/2024	Typ vozidla	Yaris
Stav kilometrov	22605 KM	Kód servisu	PPC
VIN	VNKKD3D350A687951	Čas a dátum testu	12/11/2024 14:03:49 CET

Položky servisnej kontroly

Kontrola kódov DTC (diagnostický poruchový kód)	OK
---	----

Kódy DTC sú uložené palubným počítačom vozidla, pokiaľ sa zistí zlyhanie v hybridnom systéme.

Akumulátor hybridného pohonu	OK
------------------------------	----

Vaša hybridná batéria sa skladá z niekoľkých modulov. Veľké odchýlky vnútorného napätia a odporu týchto modulov sú známkou zhoršenia stavu akumulátora.

Vnútorný odpor	OK
Vnútorné napätie	OK
Kontrola odchýliek	OK
Teplota akumulátora	OK

Izolácia akumulátora	OK
----------------------	----

Kontrola izolácie medzi rôznymi modulmi akumulátora

Komponenty chladenia hybridného systému	OK
---	----

Funkcia ventilátora, čerpadla a stav hladiny chladiacej kvapaliny sú pre výkon dôležité.

Čerpadlo	OK
Ventilátor	OK
Hladina chladiacej kvapaliny	OK

Celkový výsledok testu	OK
------------------------	----

Nezabudnite, každoročná kontrola stavu hybridného pohonu vozidla v servise Toyota je najlepší spôsob, ako sa presvedčiť, že Váš pohon Hybrid Synergy Drive® je v úplnom poriadku. Užívajte si jazdu s vozidlom a my sa tešíme na Vašu ďalšiu návštevu.