



# Toyota Hybrid Service

## Potvrdenie Kontroly stavu hybridného systému

Týmto sa potvrdzuje,  
že Vaše vozidlo Toyota

VIN:

VNKKD3D310A687980

úspešne absolvovalo  
Kontrolu stavu hybridného systému

Podpis

TOYOTA  
PPS  
NÁZOV SERVISU  
BRATISLAVA  
BRATISLAVA 13  
BRATISLAVA

Dátum 6.12.2024

**VYHOVUJE**

# Potvrdenie o kontrole hybridného systému



Aby ste mohli používať hybridné vozidlo Toyota s pokojom v duši, s potešením Vám môžeme ukázať túto správu o stave hybridných komponentov Vášho vozidla.

Dátum správy	06/12/2024	Typ vozidla	Yaris
Stav kilometrov	30544 KM	Kód servisu	PPC
VIN	VNKKD3D310A687980	Čas a dátum testu	06/12/2024 10:42:25 CET

## Položky servisnej kontroly

Kontrola kódov DTC (diagnostický poruchový kód)	OK
-------------------------------------------------	----

Kódy DTC sú uložené palubným počítačom vozidla, pokiaľ sa zistí zlyhanie v hybridnom systéme.

Akumulátor hybridného pohonu	OK
------------------------------	----

Vaša hybridná batéria sa skladá z niekoľkých modulov. Veľké odchýlky vnútorného napätia a odporu týchto modulov sú známkou zhoršenia stavu akumulátora.

Vnútorný odpor	OK
Vnútorné napätie	OK
Kontrola odchýliek	OK
Teplota akumulátora	OK

Izolácia akumulátora	OK
----------------------	----

Kontrola izolácie medzi rôznymi modulmi akumulátora

Komponenty chladenia hybridného systému	OK
-----------------------------------------	----

Funkcia ventilátora, čerpadla a stav hladiny chladiacej kvapaliny sú pre výkon dôležité.

Čerpadlo	OK
Ventilátor	OK
Hladina chladiacej kvapaliny	OK

Celkový výsledok testu	OK
------------------------	----

Nezabudnite, každoročná kontrola stavu hybridného pohonu vozidla v servise Toyota je najlepší spôsob, ako sa presvedčiť, že Váš pohon Hybrid Synergy Drive® je v úplnom poriadku. Užívajte si jazdu s vozidlom a my sa tešíme na Vašu ďalšiu návštevu.