


# PROTOKOL

SKC 049 694 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **NISSAN**  
 Obchodný názov vozidla: **NISSAN QASHQAI**  
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**  
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BA837VA**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **20.01.2009**  
 VIN: **SJNFBAJ10U1297864**  
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):  
 Identifikačné číslo motora (typ): **MR20**



Zistené chyby na vozidle:

**A Lhké:**

- 5.3.4.SK.3 Niektoré pohyblivé uloženie zavesenia kolesa má nedostatočnú vôľu alebo vôľu mierne zväčšenú.
- 6.1.4.SK.1 Nárazník alebo zariadenie proti podbehnútiu je ľahko poškodené alebo deformované, neohrozuje však bezpečnosť premávky.
- 6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie narúša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)		Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie		
1.	L:02.54B	P:02.56N	FoL:67 FoP:67				
2.	L:01.87B	P:01.95N	FoL:234 FoP:234		L:01.38B P:01.31B		

Ďalšie záznamy STK:

- 1.2.2. - Lineárna extrapolácia
- Brzdová kvapalina nameraná-znemožnený prístup.
- 5.3.4.SK.3 - Náprava 1 Obe kolesá;

Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		<b>SPÔSOBILÉ</b>	
STK: <b>Retest, s.r.o.</b>		Miesto výkonu kontroly: <b>Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava</b>	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <b>180137</b>	Druh kontroly / kód:	<b>Pravidelná / N</b>	
Kód protokolu: <b>1027-002-48714-120325-125848</b>			
Dátum kontroly: <b>12.03.2025</b>	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:	<b>SKA214640</b>	
Lehota platnosti:  <b>12.03.2027</b>	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu:  002, Germala Michel	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	

**Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!**

# PROTOKOL

SKZ 381 553 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

**EK**

Kód protokolu: <b>0666-002-41763-120325-125639</b>	VIN: <b>SJNFBAJ10U1297864</b>
Značka/obchodný názov vozidla: <b>NISSAN QASHQAI</b>	Identifikačné číslo motora (typ): <b>MR20</b>
Typ/variant/verzia vozidla: <b>J10/B/B01</b>	Druh paliva/emisný systém: <b>B / RKAT OBD</b>
Druh vozidla/kategória: <b>Osobné vozidlo / M1</b>	Emisie ES/EHK: <b>70/220*2003/76B (EURO 4)</b>
Značka štátu registrácie/EČV: <b>SK / BA837VA</b>	Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): <b>20.01.2009</b>



Identifikačné údaje sa: <b>Zhodujú</b>			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: <b>Vyhovuje</b>		
Názov vozidla sa: <b>Zhoduje</b>	EČV sa: <b>Zhoduje</b>	Typ motora sa: <b>Zhoduje</b>	VIN sa: <b>Zhoduje</b>	Druh paliva sa: <b>Zhoduje</b>	Emisný systém sa: <b>Zhoduje</b>
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná		Hodnotenie
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]		0,3000	0,0000		vyhovuje
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]		0,3000	0,0500		vyhovuje
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]		60	0		vyhovuje
Kontrolné otáčky [min-1]		600   800	780		vyhovuje
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]		0,9700   1,0300	1,0000		vyhovuje
Teplota motora [°C]		80	94		nehodnotený
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]		600   800	780		vyhovuje
Zvlnenie napätia na skokovej sonde - benzín [V]		0,3000	0,5060		vyhovuje
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]		2400   2600	2580		vyhovuje
Stav parametrov systému OBD: <b>000000100001</b>		MIL: <b>Vyhovuje</b>	Chybová pamäť systému OBD: <b>vyhovuje</b>		Doplnkové parametre: <b>0,0900; 14,5000; 1,0040</b>
VIN/CIN/CVN: <b>1JD80B</b>		Kódy chýb:			
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Doplnkové parametre: O2[%]: 0,0900 <*, *>; CO2[%]: 14,5000 <*, *>; Lambda[-]: 1,0040 <*, *>					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: <b>SPÔSOBILÉ</b>	
PEK: <b>Retest, s.r.o.</b>	Miesto výkonu: <b>Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava</b>
Druh emisnej kontroly/kód: <b>Pravidelná</b>	Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: <b>SKU754525</b>
Druh nasledujúcej kontroly: <b>Pravidelná</b>	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <small>(má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony)</small> <b>180137</b>
Lehota platnosti: <b>12.03.2027</b>	Dátum kontroly: <b>12.03.2025</b>
Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečatidla, technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal: 	
Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:	

# - Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

**Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!**