


PROTOKOL

SKD 199 540 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **WIOLA**
 Obchodný názov vozidla: **Silesia komfort**
 Druh vozidla / kategória: **Prives nákladný / O2**
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BL442YR**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **27.10.2021**
 VIN: **SUCE5ASA4M1002902**
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):
 Identifikačné číslo motora (typ):




Zistené chyby na vozidle:


Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN) L - vľavo P - vpravo	Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN) L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie	Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):

Ďalšie záznamy STK:



Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: SPÔSOBILÉ	
STK: Retest, s.r.o.	Miesto výkonu kontroly: Slovnafská 17090, 82107 Bratislava
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: NEZIST.	Druh kontroly / kód: Pravidelná / N
Dátum kontroly: 07.10.2025	Kód protokolu: 1027-002-52441-071025-093038
Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:	SKB096425
Lehota platnosti: 07.10.2029	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 002, Germaľ Michal 
Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!