


PROTOKOL

SKD 199 562 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **WIOLA**
 Obchodný názov vozidla: **Silesia komfort**
 Druh vozidla / kategória: **Príves nákladný / O2**
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BL088YR**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **27.10.2021**
 VIN: **SUCE5ASA4M1002901**
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):
 Identifikačné číslo motora (typ):




Zistené chyby na vozidle:

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

| Náprava | Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN) L' - vľavo P - vpravo | Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa) | Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa) | Brzdná sila parkovacej brzdy (kN) L' - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie | Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C): |
|---------|--|---|---|---|--|
| | | | | | |

Ďalšie záznamy STK:

kontrola bŕzd vykonaná jazdnou skúškou - vyhovuje
 parkovacia brzda BLOK, najazdova brzda -VYHOVUJE
 cuvacia automatika funkčna



Údaje o technickej kontrole:

| | |
|--|--|
| Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: SPÔSOBILÉ | |
| STK: Retest, s.r.o. | Miesto výkonu kontroly: Slovnafťská 17090, 82107 Bratislava |
| Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: NEZIST. | Druh kontroly / kód: Pravidelná / N |
| Dátum kontroly: 08.10.2025 | Kód protokolu: 1027-002-52466-081025-093052 |
| Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola: SKB096447 | |
| Lehota platnosti: 08.10.2029 | Kód, priezvisko, podpis a odlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 002, Germala Michal |
| | Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole: |

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!