


# PROTOKOL

SKD 470 026 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **TOYOTA**  
 Obchodný názov vozidla: **YARIS**  
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**  
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BT108ER**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **28.12.2021**  
 VIN: **YARKBAC3000002843**  
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):  
 Identifikačné číslo motora (typ): **M15A**




Zistené chyby na vozidle:

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)			Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie			
1.	L:02.23N	P:02.12B	FoL:52 FoP:52					
2.	L:01.61B	P:01.59B	FoL:137 FoP:137			L:01.34N P:01.36N		

Ďalšie záznamy STK:

1.2.2. - Lineárna extrapolácia (Fo1 = Fo2)



Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		<b>SPÔSOBILÉ</b>	
STK: <b>Retest, s.r.o.</b>		Miesto výkonu kontroly: <b>Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava</b>	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <b>26269</b>	Druh kontroly / kód: <b>Pravidelná / N</b>	Kód protokolu: <b>1027-002-53271-201125-135303</b>	
Dátum kontroly: <b>20.11.2025</b>	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:	<b>SKB350709</b>	
Lehota platnosti:  <b>20.11.2027</b>	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu:  002, Germala Michal	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	

**Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!**

# PROTOKOL

SKA 598 277 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola


**EK**

Kód protokolu: **0666-002-45544-201125-135115**  
 Značka/obchodný názov vozidla: **TOYOTA YARIS**  
 Typ/variant/verzia vozidla: **XPA1F/MXPH1(H)/CHXNBW(IC)**  
 Druh vozidla/katégoria: **Osobné vozidlo / M1**  
 Značka štátu registrácie/EČV: **SK / BT108ER**

VIN: **YARKBAC3000002843**  
 Identifikačné číslo motora (typ): **M15A**  
 Druh paliva/emisný systém: **B / RKAT OBD**  
 Emisie ES/EHK: **----**  
 Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **28.12.2021**



Identifikačné údaje sa: <b>Zhodujú</b>			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: <b>Vyhovuje</b>		
Názov vozidla sa: <b>Zhoduje</b>	EČV sa: <b>Zhoduje</b>	Typ motora sa: <b>Zhoduje</b>	VIN sa: <b>Zhoduje</b>	Druh paliva sa: <b>Zhoduje</b>	Emisný systém sa: <b>Zhoduje</b>
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná		Hodnotenie
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]		0,3000	0,0000		vyhovuje
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]		0,2000	0,0000		vyhovuje
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]		60	0		vyhovuje
Kontrolné otáčky [min-1]		500   1300			- nehodnotený
Lambda OBD - benzín [-]		0,9700   1,0300			- nehodnotený
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]		0,9700   1,0300	1,0000		vyhovuje
Napätie na sonde - benzín [V]		0,0000   0,0000			- nehodnotený
Prúd na sonde - benzín [mA]		0,0000   0,0000			- nehodnotený
Teplota motora [°C]		80	48		nehodnotený
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]		500   1300	1293		vyhovuje
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]		2000   3000	2497		vyhovuje
Stav parametrov systému OBD: <b>000000000000</b>		<b>MIL:Vyhovuje</b>	Chybová pamäť systému OBD: <b>vyhovuje</b>		Doplnkové parametre:
VIN/CIN/CVN: <b>YARKBAC3000002843</b>		Kódy chýb:	<b>0,0000; 15,1300; 1,0000</b>		
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Doplnkové parametre: O2[%]: 0,0000 < , * >; CO2[%]: 15,1300 < * , >; Lambda[-]: 1,0000 < * , * >					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		<b>SPÓSIBILÉ</b>	
PEK: <b>Retest, s.r.o.</b>		Miesto výkonu: <b>Slovnafská 17090, 82107 Bratislava</b>	
Druh emisnej kontroly/kód: <b>Pravidelná</b>		Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: <b>SKV909204</b>	
Druh nasledujúcej kontroly:	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti:	Kód, priezvisko, podpis a odlačok pečiatky technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal:  	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:
<b>Pravidelná</b>	<b>26269</b>		
Lehota platnosti:	Dátum kontroly:		
<b>20.11.2027</b>	<b>20.11.2025</b>		

# - Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

**Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!**