


PROTOKOL

SKD 470 029 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **TOYOTA**
 Obchodný názov vozidla: **COROLLA**
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BT477ER**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **01.12.2021**
 VIN: **NMTBZ3BEX0R111949**
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):
 Identifikačné číslo motora (typ): **2ZR**




Zistené chyby na vozidle:

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN) L' - vľavo P - vpravo	Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN) L' - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie	Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
1.	L':02.91N P:02.91B	FoL:63 FoP:63			
2.	L':01.89B P:01.84B	FoL:198 FoP:198		L':00.89B P:00.55B	

Ďalšie záznamy STK:

1.2.2. - Lineárna extrapolácia



Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: SPÔSOBILÉ	
STK: Retest, s.r.o.	Miesto výkonu kontroly: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 55866	Druh kontroly / kód: Pravidelná / N
Dátum kontroly: 21.11.2025	Kód protokolu: 1027-002-53275-211125-071007
Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola: SKB350712	
Lehota platnosti: 21.11.2027	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 002, Germala Michal
Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

PROTOKOL

SKA 598 280 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu: 0666-002-45548-211125-070735
 Značka/obchodný názov vozidla: TOYOTA COROLLA
 Typ/variant/verzia vozidla: ZE1EE/ZWE211(E)/DEXNBW(2E)
 Druh vozidla/kategória: Osobné vozidlo / M1
 Značka štátu registrácie/EČV: SK / BT477ER

VIN: NMTBZ3BEX0R111949
 Identifikačné číslo motora (typ): 2ZR
 Druh paliva/emisný systém: B / RKAT OBD
 Emisie ES/EHK: ----
 Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 01.12.2021



Identifikačné údaje sa: Zhodujú			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: Vyhovuje		
Názov vozidla sa: Zhoduje	EČV sa: Zhoduje	Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje	Druh paliva sa: Zhoduje	Emisný systém sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná		Hodnotenie
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]		0,2000	0,0000		vyhovuje
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]		0,2000	0,0300		vyhovuje
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]		60	0		vyhovuje
Kontrolné otáčky [min-1]		500 1200			- nehodnotený
Lambda OBD - benzín [-]		0,9700 1,0300			- nehodnotený
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]		0,9700 1,0300	1,0000		vyhovuje
Napätie na sonde - benzín [V]		0,0000 0,0000			- nehodnotený
Prúd na sonde - benzín [mA]		0,0000 0,0000			- nehodnotený
Teplota motora [°C]		80	46		nehodnotený
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]		500 1200	1122		vyhovuje
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]		2000 2700	2501		vyhovuje
Stav parametrov systému OBD: 000000000000		MIL: Vyhovuje	Chybová pamäť systému OBD: vyhovuje		Doplnkové parametre:
VIN/CIN/CVN: NMTBZ3BEX0R111949		Kódy chýb:	0,6000; 14,8500; 1,0300		
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Doplnkové parametre: O2[%]: 0,6000 < , 0,5000>; CO2[%]: 14,8500 <*, >; Lambda[-]: 1,0300 <*, *>					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
PEK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Druh emisnej kontroly/kód: Pravidelná		Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: SKV909207	
Druh nasledujúcej kontroly:	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti:	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:
Pravidelná	(má len informatívny charakter a nie je použitelný na právne účinky) 55866		
Lehota platnosti:	Dátum kontroly:		
21.11.2027	21.11.2025		

- Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!