


PROTOKOL

SKD 470 084 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **CITROEN**
 Obchodný názov vozidla: **C-ZERO**
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BL551CP**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **28.12.2011**
 VIN: **VF71NZKZZBU902165**
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):
 Identifikačné číslo motora (typ): **Y4F1**



Zistené chyby na vozidle:

A Ľahké:

- 4.1.1.b.1 Projekčný systém stretávacieho alebo diaľkového svetlometu je mierne poškodený (odrazová parabola, rozptylové sklo alebo šošovka a pod.).
- 5.3.4.SK.3 Niektoré pohyblivé uloženie zavesenia kolesa má nedostatočnú vôľu alebo vôľu mierne zväčšenú.
- 6.1.1.SK.2 Nosná konštrukcia je povrchovo skorodovaná, ochranný náter nosnej konštrukcie je viditeľne poškodený.
- 6.1.4.SK.1 Nárazník alebo zariadenie proti podbehnutiu je ľahko poškodené alebo deformované, neohrozuje však bezpečnosť premávky.
- 6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie narúša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)			Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	Ľ - vľavo	P - vpravo			Ľ - vľavo,	P - vpravo,	B - blokovanie	
1.	Ľ:01.67B	P:01.41N	FoĽ:52 FoP:52					
2.	Ľ:02.20B	P:01.83N	FoĽ:222 FoP:222		Ľ:01.79B	P:02.18B		

Ďalšie záznamy STK:

- 1.2.2. - Lineárna extrapolácia (Fo1 = Fo2)
- 5.3.4.SK.3 - Náprava 1 Obe kolesá;

Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu kontroly: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 57675	Druh kontroly / kód: Pravidelná / N	Kód protokolu: 1027-002-53335-251125-131159	
Dátum kontroly: 25.11.2025	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:		SKB350767
Lehota platnosti: 25.11.2027	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 002, Germala Michal	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!