

# PROTOKOL

SKU 741 253 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu: 0666-002-34324-151123-094857  
 Značka/obchodný názov vozidla: SKODA OCTAVIA  
 Typ/variant/verzia vozidla: 5E/ACCPWAX0\*  
 Druh vozidla/kategória: Osobné vozidlo / M1  
 Značka štátu registrácie/EČV: SK / BL658RI

VIN: TMBJM7NE2J0159013  
 Identifikačné číslo motora (typ): CPWA  
 Druh paliva/emisný systém: NG / RKAT OBD  
 Emisie ES/EHK: 715/2007\*2016/646W (EURO 6)  
 Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 29.11.2017



Identifikačné údaje sa: <b>Zhodujú</b>		Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: <b>Vyhovuje</b>			
Názov vozidla sa: <b>Zhoduje</b>	EČV sa: <b>Zhoduje</b>	Typ motora sa: <b>Zhoduje</b>	VIN sa: <b>Zhoduje</b>	Druh paliva sa: <b>Zhoduje</b>	Emisný systém sa: <b>Zhoduje</b>
Kontrolovaný parameter	Hodnota určená (ustanovená):		Hodnota nameraná		Hodnotenie
CO pri voľnobežných otáčkach - plyn [%]	*****	*****			0,0000 <b>vyhovuje</b>
CO pri zvýšených otáčkach - plyn [%]	*****	*****			0,0000 <b>vyhovuje</b>
Kontrolné otáčky [min-1]	*****	*****			- <b>nehodnotený</b>
Lambda OBD - plyn [-]	*****	*****			- <b>nehodnotený</b>
Napätie na sonde - plyn [V]	*****	*****			- <b>nehodnotený</b>
Prúd na sonde - plyn [mA]	*****	*****			- <b>nehodnotený</b>
Teplota motora [°C]	*****	*****			81 <b>nehodnotený</b>
Voľnobežné otáčky - plyn [min-1]	*****	*****			640 <b>vyhovuje</b>
Zvýšené otáčky - plyn [min-1]	*****	*****			2780 <b>vyhovuje</b>
Stav parametrov systému OBD: 000000000000		MIL: <b>Vyhovuje</b>	Chybová pamäť systému OBD: <b>vyhovuje</b>		Doplňkové parametre:
VIN/CIN/CVN: TMBJM7NE2J0159013		Kódy chýb:			
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]:					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: <b>SPÔSOBILÉ</b>	
PEK: <b>Retest, s.r.o.</b>	Miesto výkonu: <b>Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava</b>
Druh emisnej kontroly/kód: <b>Pravidelná</b>	Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: <b>SKT219845</b>
Druh nasledujúcej kontroly: <b>Pravidelná</b>	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: (má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony) <b>263317</b>
Lehota platnosti: <b>15.11.2025</b>	Dátum kontroly: <b>15.11.2023</b>
Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:	

Kód, prečítavosť, podpis a odtlačok pečiatky technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonáva: **002 GERMAŁA**

# - Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

**Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!**

# PROTOKOL

SKA 147 997 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **ŠKODA**  
 Obchodný názov vozidla: **OCTAVIA**  
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**  
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BL658RI**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **29.11.2017**  
 VIN: **TMBJM7NE2J0159013**  
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):  
 Identifikačné číslo motora (typ): **CPWA094489**

Zistené chyby na vozidle:

**A Lahké:**


- 6.1.4.SK.1 Nárazník alebo zariadenie proti podbehnutiu je ľahko poškodené alebo deformované, neohrozuje však bezpečnosť premávky.
- 6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie naruša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN) L - vľavo P - vpravo	Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN) L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie	Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
1.	L:02.36B P:02.19N	FoL:45 FoP:45			
2.	L:01.71N P:02.21B	FoL:81 FoP:81		L:01.40B P:01.64B	

Ďalšie záznamy STK:

- 1.2.2. - Lineárna extrapolácia.
- Vozidlo vybavené od výroby alternatívnym pohonom na CNG.



Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: <b>SPÔSOBILÉ</b>	
STK: <b>Retest, s.r.o.</b>	Miesto výkonu kontroly: <b>Slovnafská 17090, 82107 Bratislava</b>
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <b>263317</b>	Druh kontroly / kód: <b>Pravidelná / N</b>
Dátum kontroly: <b>15.11.2023</b>	Kód protokolu: <b>1027-002-39818-151123-095214</b>
Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola: <b>SKV009484</b>	
Lehota platnosti: <b>15.11.2025</b>	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: <b>002, Germala Michal</b>
Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	

**Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!**