

# PROTOKOL

SKA 598 563 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

**EK**

Kód protokolu: **0666-002-45836-111225-131334**  
 Značka/obchodný názov vozidla: **TOYOTA CAMRY**  
 Typ/variant/verzia vozidla: **XV7(EU,M)/AXVH71(E)/AEXDBW(2D)**  
 Druh vozidla/kategória: **Osobné vozidlo / M1**  
 Značka štátu registrácie/EČV: **SK / BT955FG**

VIN: **JTNB23HK903099986**  
 Identifikačné číslo motora (typ): **A25A**  
 Druh paliva/emisný systém: **B / RKAT OBD**  
 Emisie ES/EHK: **----**  
 Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **16.12.2021**



Identifikačné údaje sa: <b>Zhodujú</b>		Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: <b>Vyhovuje</b>			
Názov vozidla sa: <b>Zhoduje</b>	EČV sa: <b>Zhoduje</b>	Typ motora sa: <b>Zhoduje</b>	VIN sa: <b>Zhoduje</b>	Druh paliva sa: <b>Zhoduje</b>	Emisný systém sa: <b>Zhoduje</b>
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):		Hodnota nameraná	
				Hodnotenie	
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]		0,3000		0,0000 <b>vyhovuje</b>	
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]		0,2000		0,0100 <b>vyhovuje</b>	
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]		60		3 <b>vyhovuje</b>	
Kontrolné otáčky [min-1]		400   1000		- <b>nehodnotený</b>	
Lambda OBD - benzín [-]		0,9700   1,0300		- <b>nehodnotený</b>	
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]		0,9700   1,0300		1,0000 <b>vyhovuje</b>	
Napätie na sonde - benzín [V]		0,0000   0,0000		- <b>nehodnotený</b>	
Prúd na sonde - benzín [mA]		0,0000   0,0000		- <b>nehodnotený</b>	
Teplota motora [°C]		80		58 <b>nehodnotený</b>	
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]		400   1200		1100 <b>vyhovuje</b>	
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]		900   3000		2497 <b>vyhovuje</b>	
Stav parametrov systému OBD: <b>000000000000</b>		<b>MIL:Vyhovuje</b>		Chybová pamäť systému OBD: <b>vyhovuje</b>	
VIN/CIN/CVN: <b>JTNB23HK903099986</b>		Kódy chýb:		<b>0,0000; 14,9200; 1,0000</b>	
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Doplnkové parametre: O2[%]: 0,0000 < , * >; CO2[%]: 14,9200 < * , >; Lambda[-]: 1,0000 < * , * >					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: <b>SPÔSOBILÉ</b>	
PEK: <b>Retest, s.r.o.</b>	Miesto výkonu: <b>Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava</b>
Druh emisnej kontroly/kód: <b>Pravidelná</b>	Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: <b>SKV909485</b>
Druh nasledujúcej kontroly: <b>Pravidelná</b>	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <small>(má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne akony)</small> <b>71153</b>
Lehota platnosti: <b>11.12.2027</b>	Dátum kontroly: <b>11.12.2025</b>
	Kód píčoviskový podpis a odťahok pečiatky technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal:  <b>002 GERMALA</b>
	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:

# - Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

**Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!**


# PROTOKOL

SKD 470 340 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **TOYOTA**  
 Obchodný názov vozidla: **CAMRY**  
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**  
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BT955FG**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **16.12.2021**  
 VIN: **JTNB23HK903099986**  
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):  
 Identifikačné číslo motora (typ): **A25A**



Zistené chyby na vozidle:

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)			Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie			
1.	L:03.37N	P:03.46B	FoL:75 FoP:75					
2.	L:02.29N	P:02.32B	FoL:160 FoP:160		L:00.72B	P:00.50B		

Ďalšie záznamy STK:

1.2.2. - Lineárna extrapolácia (Fo1 = Fo2)

Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		<b>SPÔSOBILÉ</b>	
STK: <b>Retest, s.r.o.</b>		Miesto výkonu kontroly: <b>Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava</b>	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <b>71153</b>	Druh kontroly / kód: <b>Pravidelná / N</b>	Kód protokolu: <b>1027-002-53619-111225-131511</b>	
Dátum kontroly: <b>11.12.2025</b>	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:	<b>SKB351019</b>	
Lehota platnosti:  <b>11.12.2027</b>	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu:  002, Germala Michal	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	

**Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!**