


PROTOKOL

SKD 470 533 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **ŠKODA**
 Obchodný názov vozidla: **RAPID**
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BL024RU**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **17.01.2018**
 VIN: **TMBEE6NH9J4539705**
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):
 Identifikačné číslo motora (typ): **CXMA076992**




Zistené chyby na vozidle:

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)			Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo	P - vpravo	B - blokovanie	
1.	L:02.57B	P:02.73N	FoL:77 FoP:77					
2.	L:01.66B	P:01.75N	FoL:142 FoP:142			L:01.53B P:01.49B		

Ďalšie záznamy STK:

1.2.2. - Lineárna extrapolácia



Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPŮSOBILÉ	
STK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu kontroly: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 92916	Druh kontroly / kód: Pravidelná / N	Kód protokolu: 1027-002-53839-070126-114141	
Dátum kontroly: 07.01.2026	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:		SKB351211
Lehota platnosti: 07.01.2028	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 002, Germalá Michal	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

PROTOKOL

SKA 598 726 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu:	0666-002-46004-070126-113943	VIN:	TMBEE6NH9J4539705
Značka/obchodný názov vozidla:	SKODA RAPID	Identifikačné číslo motora (typ):	CXMA
Typ/variant/verzia vozidla:	NH/ABCXMA*	Druh paliva/emisný systém:	D / NKAT OBD
Druh vozidla/kategória:	Osobné vozidlo / M1	Emisie ES/EHK:	715/2007*2016/646W (EURO 6)
Značka štátu registrácie/EČV:	SK / BL024RU	Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby):	17.01.2018



Identifikačné údaje sa: Zhodujú			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: Vyhovuje		
Názov vozidla sa: Zhoduje	EČV sa: Zhoduje	Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje	Druh paliva sa: Zhoduje	Emisný systém sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná		Hodnotenie
Dymivosť [m-1]		0,3000	0,0000		vyhovuje
Maximálne otáčky - nafta [min-1]		2300 5075	2503		vyhovuje
Rozptyl hodnôt dymivosti [m-1]		0,5000	0,0000		vyhovuje
Teplota motora [°C]		80	71		nehodnotený
Voľnobežné otáčky - nafta [min-1]		680 980	830		vyhovuje
Stav parametrov systému OBD: 000011101011 MIL:Vyhovuje			Chybová pamäť systému OBD: vyhovuje		Doplňkové parametre:
VIN/CIN/CVN: TMBEE6NH9J4539705		Kódy chýb:			
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]:					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: SPÔSOBILÉ	
PEK: Retest, s.r.o.	Miesto výkonu: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava
Druh emisnej kontroly/kód: Pravidelná	Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: SKV909646
Druh nasledujúcej kontroly: Pravidelná	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <small>(má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony)</small> 92916
Lehota platnosti: 07.01.2028	Dátum kontroly: 07.01.2026
	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal: 002 GERMAČA
	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:

- Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!