



# Toyota Hybrid Service

## Potvrzení Kontroly stavu hybridního systému

Tímto se potvrzuje,  
že Vaše vozidlo Toyota


VIN:

NMTBZ3BEX0R111949

úspěšně absolvovalo  
Kontrolu stavu hybridního systému

Podpis

Název servisu

 **TOYOTA**  
**PPC TEAM plus s.r.o.**  
AUTORIZOVANÝ PREDÁJCA A SERVIS  
Einsteinova 13, 851 01 BRATISLAVA  
IČO: 35 700 262 IČ DPH: 8K2020311290

Datum

4.12.2023

**VYHOVUJE**

# Potvrzení kontroly hybridního systému



Abyste mohli používat hybridní vozidlo Toyota s klidem v duši, s potěšením Vám můžeme ukázat tuto zprávu o stavu hybridních komponent Vašeho vozidla.

Datum zprávy	24/10/2022	Typ vozidla	Corolla
Ujetá vzdálenost	15631 KM	Kód servisu	TOD
VIN	NMTBZ3BEX0R111949	Čas a datum testu	24/10/2022 11:44:26 GMT

## Položky servisní kontroly

<b>Kontrola kódů DTC (diagnostický poruchový kód)</b>	<b>OK</b>
---	-----------

Kódy DTC jsou uloženy palubním počítačem vozidla, pokud zjistí selhání v hybridním systému.

<b>Hybridní akumulátor</b>	<b>OK</b>
----------------------------	-----------

Vaše hybridní baterie se skládá z řady modulů. Velké odchylky interního napětí a odporu těchto modulů jsou známkou degradace akumulátoru

Interní odpor	<b>OK</b>
Interní napětí	<b>OK</b>
Kontrola odchylek	<b>OK</b>
Teplota akumulátoru	<b>OK</b>

<b>Batteriisolering</b>	<b>OK</b>
-------------------------	-----------

Kontrola izolace mezi různými moduly akumulátoru.

<b>Komponenty chlazení hybridního systému</b>	<b>OK</b>
---	-----------

Funkce ventilátoru a čerpadla a hladiny chladicí kapaliny jsou pro výkon důležité.

Čerpadlo	<b>OK</b>
Ventilátor	<b>OK</b>
Hladina chladicí kapaliny	<b>OK</b>

<b>Celkový stav testu</b>	<b>OK</b>
---------------------------	-----------

Nezapomeňte, každoroční kontrola stavu hybridního vozidla v servisu Toyota je nejlepší způsob, jak se ujistit, že váš pohon Hybrid Synergy Drive® je zcela v pořádku. Užijte si jízdu s vozidlem a my se těšíme na Vaši další návštěvu.