

PROTOKOL

SKU 699 623 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu: 0820-001-08758-151223-094816

VIN: TMBJY16Y464516878

Značka/obchodný názov vozidla: SKODA FABIA

Identifikačné číslo motora (typ): BME

Typ/variant/verzia vozidla: 6Y/SEBMEX01/

Druh paliva/emisný systém: B / RKAT OBD

Druh vozidla/kategória: Osobné vozidlo / M1

Emisie ES/EHK: 70/220*2003/76B (EURO 4)

Značka štátu registrácie/EČV: SK / BA197NM

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 01.01.2005



Identifikačné údaje sa: Zhodujú		Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: Vyhovuje			
Názov vozidla sa: Zhoduje	EČV sa: Zhoduje	Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje	Druh paliva sa: Zhoduje	Emisný systém sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná	Hodnotenie	
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]		***** *****	0,0000	vyhovuje	
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]		***** *****	0,0300	vyhovuje	
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]		***** *****	27	vyhovuje	
Kontrolné otáčky [min-1]		***** *****	736	vyhovuje	
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]		***** *****	1,0000	vyhovuje	
Teplota motora [°C]		***** *****	60	nehodnotený	
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]		***** *****	750	vyhovuje	
Zvlnenie napätia na skokovej sonde - benzín [V]		***** *****	0,6200	vyhovuje	
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]		***** *****	2486	vyhovuje	
Stav parametrov systému OBD: 000010100101		MIL: Vyhovuje	Chybová pamäť systému OBD: vyhovuje	Doplnkové parametre:	
VIN/CIN/CVN:		Kódy chýb:	0,0000; 15,4000; 1,0000		
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Doplnkové parametre: O2[%]: 0,0000 <, *>; CO2[%]: 15,4000 <*, >; Lambda[-]: 1,0000 <*, *>					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
PEK: Ing. Jozef Rihák - Garáže Astra		Miesto výkonu: Astrová 46, 82101 Bratislava	
Druh emisnej kontroly kód: Pravidelná		Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: SKS823920	
Druh nasledujúcej kontroly:	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <small>(má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne účely)</small>	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal:	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:
Pravidelná	170839	001 RIHÁK	
Lehota platnosti:	Dátum kontroly:		
15.12.2025	15.12.2023		

- Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!


PROTOKOL

SKA 147 733 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **ŠKODA**
 Obchodný názov vozidla: **FABIA 6Y**
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BA197NM**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **01.01.2005**
 VIN: **TMBJY16Y464516878**
 Výr. číslo karosérie (nadvstavby):
 Identifikačné číslo motora (typ): **BME**



Zistené chyby na vozidle:

A Lahké:


- 2.1.1.SK.3 V prevodke riadenia sú mierne zväčšené vôle.
- 4.1.1.b.1 Projekčný systém stretávacieho alebo diaľkového svetlometu je mierne poškodený (odrazová parabola, rozptylové sklo alebo šošovka a pod.).
- 6.1.4.SK.1 Nárazník alebo zariadenie proti podbehnutiu je ľahko poškodené alebo deformované, neohrozuje však bezpečnosť premávky.
- 6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie narúša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN) L' - vľavo P - vpravo	Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN) L' - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie	Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
1.	L':02.13N P:02.13B	FoL':102 FoP:102			
2.	L':01.10N P:01.10N	FoL':485 FoP:485		L':01.18B P:01.21B	

Ďalšie záznamy STK:

- 1.2.2. - Lineárna extrapolácia (Fo1 = Fo2)
- Brzdová kvapalina nameraná-znemožnený prístup.



Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu kontroly: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 170812	Druh kontroly / kód: Pravidelná / N	Kód protokolu: 1027-007-39542-301023-140622	
Dátum kontroly: 30.10.2023	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A technická kontrola:	SKV009222	
Lehota platnosti: 30.10.2025	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 007, Nürnbergger Kristián	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!