


# PROTOKOL

SKU 741 759 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

**EK**

|                                |                              |   |                   |
|--------------------------------|------------------------------|---|-------------------|
| Kod protokolu:                 | 0666-002-34833-201223-091808 | VIN:  | ZAPS90PGW00002675 |
| Značka/obchodný názov vozidla: | PIAGGIO PORTER               | Identifikačné číslo motora (typ):           | DAMI3R            |
| Typ/variant/verzia vozidla:    | S90/PGW/LUP                  | Druh paliva/emisný systém:                  | B / RKAT OBD      |
| Druh vozidla/kategória:        | Nákladné vozidlo / NI        | Emisie ES/EHK:                              | ----              |
| Značka štátu registrácie/ECV:  | SK / BL047ZM                 | Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): | 03.01.2020        |



| Identifikačné údaje sa: <b>Zhodujú</b>  |                        |                               | Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: <b>Vyhovuje</b> |                                |                                  |
|---|------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Názov vozidla sa: <b>Zhoduje</b>  | ECV sa: <b>Zhoduje</b> | Typ motora sa: <b>Zhoduje</b> | VIN sa: <b>Zhoduje</b>  | Druh paliva sa: <b>Zhoduje</b> | Emisný systém sa: <b>Zhoduje</b> |
| Kontrolovaný parameter  |                        | Hodnota určená (ustanovená):  | Hodnota nameraná  |                                | Hodnotenie                       |
| CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]   |                        | *****   *****                 | 0,0000  |                                | vyhovuje                         |
| CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]  |                        | *****   *****                 | 0,0000  |                                | vyhovuje                         |
| HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]   |                        | *****   *****                 | 0   |                                | vyhovuje                         |
| Kontrolné otáčky [min-1]  |                        | *****   *****                 |   |                                | - nehodnoteny                    |
| Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]  |                        | *****   *****                 | 1,0300  |                                | vyhovuje                         |
| Teplota motora [°C]   |                        | *****   *****                 | 91  |                                | nehodnoteny                      |
| Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]  |                        | *****   *****                 | 744   |                                | vyhovuje                         |
| Zvlncenie napätia na skokovej sonde - benzín [V]  |                        | *****   *****                 |   |                                | - nehodnoteny                    |
| Zvýšené otáčky - benzín [min-1]   |                        | *****   *****                 | 2626  |                                | vyhovuje                         |
| Stav parametrov systému OBD: 000000000000 <b>MIL:Vyhovuje</b>   |                        |                               | Chybová pamäť systému OBD: <b>vyhovuje</b>                      |                                | Doplnkové parametre:             |
| VIN/CIN/CVN: ZAPS90PGW00002675  |                        |                               | Kódy chýb:  |                                | 0,0200; 14,5300; 1,0000          |
| Ďalšie záznamy PEK:<br>Kódy chýb [#]:<br>Doplnkové parametre: O2[%]: 0,0200 <, *>; CO2[%]: 14,5300 <*, *>; Lambda[-]: 1,0000 <*, *> |                        |                               |   |                                |                                  |

|  |  |
|--|--|
| Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: <b>SPÓSIBILÉ</b>  |  |
| PEK: <b>Retest, s.r.o.</b>   | Miesto výkonu: <b>Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava</b>  |
| Druh emisnej kontroly/kód: <b>Pravidelná</b>   | Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: <b>SKT220344</b>  |
| Druh nasledujúcej kontroly:<br><b>Pravidelná</b>   | Stav počítadla prejdenej vzdialenosti:<br><small>(má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne účely)</small><br><b>82861</b> |
| Lehota platnosti:<br><b>20.12.2025</b>   | Dátum kontroly:<br><b>20.12.2023</b>   |
| Kód, priezvisko, podpis a odtlačok príslušky technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal:<br>                                    |  |
| Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole: |  |

# - Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

**Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!**

# PROTOKOL

SKA 399 623 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **PIAGGIO**  
 Obchodný názov vozidla: **PORTER**  
 Druh vozidla / kategória: **Nákladné vozidlo / N1**  
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BL047ZM**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **03.01.2020**  
 VIN: **ZAPS90PGW00002675**  
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):  
 Identifikačné číslo motora (typ): **DAM13R**

Zistené chyby na vozidle:

**A Ľahké:**

- 6.1.4.SK.1 Nárazník alebo zariadenie proti podbehnutiu je ľahko poškodené alebo deformované, neohrozuje však bezpečnosť premávky.
- 6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie narúša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

| Náprava | Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)<br>L - vľavo P - vpravo | Ovládacia sila (N) /<br>Brzdny tlak (kPa) | Najväčší odmeraný<br>tlak v sústave (kPa) | Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)<br>L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie | Teplota varu<br>brzdovej kvapaliny (°C): |
|---------|---|---|---|--|--|
| 1.      | L:01.67N P:01.85B   | FoL:192 FoP:192                           |   |  |  |
| 2.      | L:01.41B P:01.35N   | FoL:245 FoP:245                           |   | L:01.24B P:01.34B  |  |

Ďalšie záznamy STK:

- 1.2.2. - Lineárna extrapolácia

Údaje o technickej kontrole:

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:         |   | <b>SPÔSOBILÉ</b>   |  |
| STK: <b>Retest, s.r.o.</b>                          |   | Miesto výkonu kontroly: <b>Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava</b>   |  |
| Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <b>82861</b> | Druh kontroly / kód:  | <b>Pravidelná / N</b>  | Kód protokolu: <b>1027-002-40438-201223-092048</b> |
| Dátum kontroly: <b>20.12.2023</b>                   | Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:                         | <b>SKV247465</b>   |  |
| Lehota platnosti:<br><br><b>20.12.2025</b>          | Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu:<br><br>002, Germáň Michal | Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole: |  |

**Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!**