

PROTOKOL

SKU 741 765 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu: **0666-002-34840-201223-111006** VIN: **ZFA25000002M56010**
 Značka/obchodný názov vozidla: **FIAT DUCATO** Identifikačné číslo motora (typ): **FIAGL4113**
 Typ/variant/verzia vozidla: **250/BENHU/GY7** Druh paliva/emisný systém: **D / NKAT OBD**
 Druh vozidla/katégoria: **Nákladné vozidlo / N1** Emisie ES/EHK: **715/2007*2018/1832CI (EURO 6)**
 Značka štátu registrácie/EČV: **SK / BL323ZH** Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **18.12.2019**



Identifikačné údaje sa: Zhoduju			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: Vyhovuje		
Názov vozidla sa: Zhoduje	EČV sa: Zhoduje	Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje	Druh paliva sa: Zhoduje	Emisný systém sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná		Hodnotenie
Dymivosť [m-1]		***** *****	0,0700		vyhovuje
Maximálne otáčky - nafta [min-1]		***** *****	4440		vyhovuje
Rozptyl hodnôt dymivosti [m-1]		***** *****	0,1500 0,0000		vyhovuje
Teplota motora [°C]		***** *****	86		nehodnotený
Voľnobežné otáčky - nafta [min-1]		***** *****	800		vyhovuje
Stav parametrov systému OBD: 000011100011		MIL:Vyhovuje	Chybová pamäť systému OBD: vyhovuje		Doplňkové parametre:
VIN/CIN/CVN: ZFA25000002M56010		Kódy chýb:			
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]:					



Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: SPÔSOBILÉ	
PEK: Retest, s.r.o.	Miesto výkonu: Slovnafťská 17090, 82107 Bratislava
Druh emisnej kontroly/kód: Pravidelná	Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: SKT220350
Druh nasledujúcej kontroly: Pravidelná	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 95278 <small>(má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony)</small>
Lehota platnosti: 20.12.2025	Dátum kontroly: 20.12.2023
Kód, ktorý je súčasťou podpisu a odtlačku pečiatky technika emisnej kontroly: 0666 Kód, ktorý vykoná kontrolu: 002 GERNA	
Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:	

- Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

PROTOKOL

SKA 399 632 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **FIAT**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **18.12.2019**

Obchodný názov vozidla: **DUCATO**


VIN: **ZFA2500002M56010**

Druh vozidla / kategória: **Nákladné vozidlo / N1**

Výr. číslo karosérie (nadstavby):

Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BL323ZH**

Identifikačné číslo motora (typ): **F1AGL4113**



Zistené chyby na vozidle:

A Ľahké:


- 5.3.4.SK.3 Niektoré pohyblivé uloženie zavesenia kolesa má nedostatočnú vôľu alebo vôľu mierne zväčšenú.
- 6.1.4.SK.1 Nárazník alebo zariadenie proti podbehnutiu je ľahko poškodené alebo deformované, neohrozuje však bezpečnosť premávky.
- 6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie narúša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN) L - vľavo P - vpravo	Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN) L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie	Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
1.	L:04.63N P:04.67B	FoL:85 FoP:85			
2.	L:02.55B P:02.43N	FoL:82 FoP:82		L:02.59B P:02.82B	

Ďalšie záznamy STK:

- 1.2.2. - Lineárna extrapolácia
- 5.3.4.SK.3 - Náprava 1 Obe kolesá;



Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu kontroly: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 95278	Druh kontroly / kód: Pravidelná / N	Kód protokolu: 1027-002-40445-201223-112253	
Dátum kontroly: 20.12.2023	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:		SKV247473
Lehota platnosti: 20.12.2025	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 002, Germala Michal 		Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

