

PROTOKOL

SKA 399 639 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **PIAGGIO**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **03.01.2020**

Obchodný názov vozidla: **PORTER**

VIN: **ZAPS90PGW00002672**

Druh vozidla / kategória: **Nákladné vozidlo / N1**

Výr. číslo karosérie (nastavby):

Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BL062ZM**

Identifikačné číslo motora (typ): **DAM13R**

Zistené chyby na vozidle:

A Ľahké:

6.1.4.SK.1 Nárazník alebo zariadenie proti podbehnutiu je ľahko poškodené alebo deformované, neohrozuje však bezpečnosť premávky.

6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie narúša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)		Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie		
1.	L:01.79N	P:01.94B	FoL:217 FoP:217				
2.	L:01.14N	P:01.17B	FoL:210 FoP:210		L:01.07B	P:01.06B	

Ďalšie záznamy STK:

1.2.2. - Priame vyhodnotenie

Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu kontroly: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 84252	Druh kontroly / kód: Pravidelná / N	Kód protokolu: 1027-002-40453-201223-150805	
Dátum kontroly: 20.12.2023	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:		SKV247480
Lehota platnosti: 20.12.2025	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 002, Germala Michal 		Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:


Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

PROTOKOL

SKU 741 772 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu:	0666-002-34846-201223-150446	VIN:	ZAPS90PGW00002672
Značka/obchodný názov vozidla:	PIAGGIO PORTER	Identifikačné číslo motora (typ):	DAM13R
Typ/variant/verzia vozidla:	S90/PGW/LUP	Druh paliva/emisný systém:	B / RKAT OBD
Druh vozidla/katégoria:	Nákladné vozidlo / N1	Emisie ES/EHK:	----
Značka štátu registrácie/EČV:	SK / BL062ZM	Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby):	03.01.2020



Identifikačné údaje sa: Zhodujú		Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: Vyhovuje			
Názov vozidla sa: Zhoduje	EČV sa: Zhoduje	Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje	Druh paliva sa: Zhoduje	Emisný systém sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná		Hodnotenie
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]		***** *****	0,0000		vyhovuje
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]		***** *****	0,0000		vyhovuje
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]		***** *****	0		vyhovuje
Kontrolné otáčky [min-1]		***** *****	-		nehodnotený
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]		***** *****	1,0300		vyhovuje
Teplota motora [°C]		***** *****	81		nehodnotený
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]		***** *****	745		vyhovuje
Zvlnenie napätia na skokovej sonde - benzín [V]		***** *****	-		nehodnotený
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]		***** *****	2851		vyhovuje
Stav parametrov systému OBD: 000000000000		MIL: Vyhovuje	Chybová pamäť systému OBD: nevyhovuje		Doplnkové parametre:
VIN/CIN/CVN: ZAPS90PGW00002672		Kódy chýb: P0560, P0507	0,1300; 14,3200; 1,0100		
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: 8.2.1.2.d-B: chyby P0..., P2... - vozidlo so zážihovým motorom Doplnkové parametre: O2[%]: 0,1300 < * - * >; CO2[%]: 14,3200 < * - * >; Lambda[-]: 1,0100 < * - * >					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		DOČASNE SPÓSIBILÉ	
PEK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu: Slovnáftská 17090, 82107 Bratislava	
Druh emisnej kontroly/kód: Pravidelná		Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: SKT220357	
Druh nasledujúcej kontroly:	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti:	Kód, priezvisko, podpis a odlačok pečatky technika emisnej kontroly ktorý kontrolu vykonal	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:
Opakovaná pravidelná	84252 <small>(má ten informatívny charakter a nie je použiteľný na právne účely)</small>		
Lehota platnosti:	Dátum kontroly:		
18.02.2024	20.12.2023		

- Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!