


PROTOKOL

SKU 699 627 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu: 0820-001-08762-181223-073330
 Značka/obchodný názov vozidla: SKODA FABIA
 Typ/variant/verzia vozidla: 6Y/SFBMEX01
 Druh vozidla/katéria: Osobné vozidlo / M1
 Značka štátu registrácie/ECV: SK / BA178NM

VIN: TMBJY16Y664514291
 Identifikačné číslo motora (typ): BME
 Druh paliva/emisný systém: B / RKAT OBD
 Emisie ES/EHK: ----
 Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 01.01.2005



Identifikačné údaje sa: Zhodujú			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: Vyhovuje		
Názov vozidla sa: Zhoduje	ECV sa: Zhoduje	Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje	Druh paliva sa: Zhoduje	Emisný systém sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):		Hodnota nameraná	
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]		***** *****		0,0200 vyhovuje	
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]		***** *****		0,0100 vyhovuje	
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]		***** *****		31 vyhovuje	
Kontrolné otáčky [min-1]		***** *****		786 vyhovuje	
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]		***** *****		1,0000 vyhovuje	
Teplota motora [°C]		***** *****		57 nehodnotený	
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]		***** *****		777 vyhovuje	
Zvýšenie napätia na skokovej sonde - benzín [V]		***** *****		0,6400 vyhovuje	
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]		***** *****		2443 vyhovuje	
Stav parametrov systému OBD: 000010100101			MIL: Vyhovuje	Chybová pamäť systému OBD: vyhovuje	
VIN/CIN/CVN:			Kódy chýb:		Doplnkové parametre: 0,0000; 15,4200; 1,0000
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Doplnkové parametre: O2[%]: 0,0000 < , * >; CO2[%]: 15,4200 < * , >; Lambda[-]: 1,0000 < * , * >					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: SPÔSOBILÉ			
PEK: Ing. Jozef Rihák - Garáže Astra		Miesto výkonu: Astrová 46, 82101 Bratislava	
Druh emisnej kontroly/kód: Pravidelná		Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: SKS823923	
Druh nasledujúcej kontroly:	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <small>(súčasťou informatívneho charakteru a nie je použitelný na právne úkony)</small>	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal:	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:
Pravidelná	183902	001 RIHÁK	
Lehota platnosti:	Dátum kontroly:		
18.12.2025	18.12.2023		

- Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplnutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

PROTOKOL

SKA 399 617 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **ŠKODA**
 Obchodný názov vozidla: **FABIA 6Y**
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BA178NM**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **01.01.2005**
 VIN: **TMBJY16Y664514291**
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):
 Identifikačné číslo motora (typ): **BME**

Zistené chyby na vozidle:

A Lahké:

- 5.3.4.SK.3 Niektoré pohyblivé uloženie zavesenia kolesa má nedostatočnú vôľu alebo vôľu mierne zväčšenú.
- 6.1.4.SK.1 Nárazník alebo zariadenie proti podbehnútiu je ľahko poškodené alebo deformované, neohrozuje však bezpečnosť premávky.
- 6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie narúša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)			Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie			
1.	L:02.27N	P:02.48B	FoL:98 FoP:98					
2.	L:01.86N	P:01.99B	FoL:301 FoP:301		L:01.64B	P:01.60B		

Ďalšie záznamy STK:

- 1.2.2. - Priame vyhodnotenie
- Brzdová kvapalina nemeraná-znemožnený prístup.
- 5.3.4.SK.3 - Náprava 1 Obe kolesá;

Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu kontroly: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 183920	Druh kontroly / kód:	Pravidelná / N	
Dátum kontroly: 19.12.2023	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:	SKV247458	
Lehota platnosti: 19.12.2025	Kód, priezvisko, podpis a odlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 002, Germala Michal	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!