


PROTOKOL

SKU 741 839 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu:	0666-002-34914-080124-101327	VIN:	TMBJY16Y464514290
Značka/obchodný názov vozidla:	SKODA 6Y	Identifikačné číslo motora (typ):	BME
Typ/variant/verzia vozidla:	SEBMEX01/-	Druh paliva/emisný systém:	B / RKAT OBD
Druh vozidla/katégoria:	Osobné vozidlo / M1	Emisie ES/BHK:	----
Značka štátu registrácie/EČV:	SK / BA185NM	Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby):	01.01.2005



Identifikačné údaje sa: Zhodujú			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: Vyhovuje		
Názov vozidla sa: Zhoduje	EČV sa: Zhoduje	Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje	Druh paliva sa: Zhoduje	Emisný systém sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná		Hodnotenie
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]		***** *****	0,0000		vyhovuje
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]		***** *****	0,0200		vyhovuje
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]		***** *****	1		vyhovuje
Kontrolné otáčky [min-1]		***** *****	917		vyhovuje
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]		***** *****	1,0000		vyhovuje
Teplota motora [°C]		***** *****	80		nehodnoteny
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]		***** *****	923		vyhovuje
Zvlnenie napätia na skokovej sonde - benzín [V]		***** *****	0,5000		vyhovuje
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]		***** *****	2496		vyhovuje
Stav parametrov systému OBD: 000000100101		MIL: Vyhovuje	Chybová pamäť systému OBD: vyhovuje		Doplnkové parametre:
VIN/CIN/CVN:		Kódy chýb:			0,0300; 14,6500; 1,0000
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Doplnkové parametre: O2[%]: 0,0300 <*, *>; CO2[%]: 14,6500 <*, *>; Lambda[-]: 1,0000 <*, *>					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÓSIBILÉ	
PEK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Druh emisnej kontroly/kód: Pravidelná		Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: SKT220424	
Druh nasledujúcej kontroly:	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <small>(má len informačný charakter a nie je použiteľný na právne účely)</small>	Kód, priezvisko, podpis a odlačok pečiatky technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal 	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:
Pravidelná	227188		
Lehota platnosti:	Dátum kontroly:	002 GERMANIA	
08.01.2026	08.01.2024		

- Hodnotenie podľa vskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplnutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

PROTOKOL

SKA 399 721 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **ŠKODA**
 Obchodný názov vozidla: **FABIA 6Y**
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BA185NM**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **01.01.2005**
 VIN: **TMBJY16Y464514290**
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):
 Identifikačné číslo motora (typ): **BME**

Zistené chyby na vozidle:

A Lahké:

- 5.3.4.SK.3 Niektoré pohyblivé uloženie zavesenia kolesa má nedostatočnú vôľu alebo vôľu mierne zväčšenú.
- 6.1.4.SK.1 Nárazník alebo zariadenie proti podbehnutiu je ľahko poškodené alebo deformované, neohrozuje však bezpečnosť premávky.
- 6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie narúša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)		Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie		
1.	L:02.13N	P:02.51B	FoL:107 FoP:107				
2.	L:01.12N	P:01.08N	FoL:470 FoP:470		L:01.48B	P:01.79B	

Ďalšie záznamy STK:

- 5.3.4.SK.3 - Náprava 1 Obe kolesá;
 - 1.2.2. - Lineárna extrapolácia
- Brzdová kvapalina nemeraná-znemožnený prístup.

Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu kontroly: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 227188	Druh kontroly / kód:	Pravidelná / N	
Dátum kontroly: 08.01.2024		Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:	SKV247561
Lehota platnosti: 08.01.2026	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 002, Germala Michal	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!