

PROTOKOL

SKU 741 906 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu: 0666-002-34982-100124-151310

VIN: TMBEE6NH9J4539705

Značka/obchodný názov vozidla: SKODA RAPID

Identifikačné číslo motora (typ): CXMA

Typ/variant/verzia vozidla: NH/ABCXMA*

Druh paliva/emisný systém: D / NKAT OBD

Druh vozidla/kategória: Osobné vozidlo / M1

Emisie ES/EHK: 715/2007*2016/646W (EURO 6)

Značka štátu registrácie/EČV: SK / BL024RU

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 17.01.2018



Identifikačné údaje sa: Zhodujú			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: Vyhovuje		
Názov vozidla sa: Zhoduje	EČV sa: Zhoduje	Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje	Druh paliva sa: Zhoduje	Emisný systém sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná		Hodnotenie
Dymivosť [m-1]		***** *****	0,0000		vyhovuje
Maximálne otáčky - nafta [min-1]		***** *****	2510		vyhovuje
Rozptyl hodnôt dymivosti [m-1]		***** *****	0,0000 0,0000		vyhovuje
Teplota motora [°C]		***** *****	99		nehodnotený
Voľnobežné otáčky - nafta [min-1]		***** *****	840		vyhovuje
Stav parametrov systému OBD: 000011101011		MIL: Vyhovuje	Chybová pamäť systému OBD: vyhovuje		Doplňkové parametre:
VIN/CIN/CVN: TMBEE6NH9J4539705		Kódy chýb:			
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]:					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: SPÓSIBILÉ	
PEK: Retest, s.r.o.	Miesto výkonu: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava
Druh emisnej kontroly/kód: Pravidelná	Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: SKT220488
Druh nasledujúcej kontroly: Pravidelná	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: (má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony) 70843
Lehota platnosti: 10.01.2026	Dátum kontroly: 10.01.2024
Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečať technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal: 002 GERÁLA	
Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:	

- Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!


PROTOKOL

SKA 399 791 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **ŠKODA**
 Obchodný názov vozidla: **RAPID**
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BL024RU**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **17.01.2018**
 VIN: **TMBEE6NH9J4539705**
 Výr. číslo karosérie (nastavby):
 Identifikačné číslo motora (typ): **CXMA076992**




Zistené chyby na vozidle:

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN) L - vľavo P - vpravo	Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN) L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie	Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
1.	L:02.85B P:02.68N	FoL:73 FoP:73			
2.	L:01.68N P:01.91B	FoL:154 FoP:154		L:01.48B P:01.42B	

Ďalšie záznamy STK:

1.2.2. - Lineárna extrapolácia



Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: SPÓSIBILÉ	
STK: Retest, s.r.o.	Miesto výkonu kontroly: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 70843	Druh kontroly / kód: Pravidelná / N
Dátum kontroly: 10.01.2024	Kód protokolu: 1027-002-40611-100124-151536
Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:	SKV247631
Lehota platnosti: 10.01.2026	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 002, Germala Michal 
Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!