

PROTOKOL


SKU 993 244 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola


EK

Kód protokolu:	0666-002-35325-300124-122438	VIN:	ZFA25000002M57538
Značka/obchodný názov vozidla:	FIAT DUCATO	Identifikačné číslo motora (typ):	FIAGL4113
Typ/variant/verzia vozidla:	250/BENHU/GV7	Druh paliva/emisný systém:	D / NKAT OBD
Druh vozidla/kategória:	Nákladné vozidlo / N1	Emisie ES/EHK:	715/2007*2018/1832C1 (EURO 6)
Značka štátu registrácie/EČV:	SK / BL898ZJ	Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby):	18.12.2019



Identifikačné údaje sa: Zhodujú		Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: Vyhovuje			
Názov vozidla sa: Zhoduje	EČV sa: Zhoduje	Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje	Druh paliva sa: Zhoduje	Emisný systém sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):		Hodnota nameraná	
Dymivosť [m-1]		***** *****		0,1700 vyhovuje	
Maximálne otáčky - nafta [min-1]		***** *****		4439 vyhovuje	
Rozptyl hodnôt dymivosti [m-1]		***** *****		0,0800 vyhovuje	
Teplota motora [°C]		***** *****		80 nehodnotený	
Voľnobežné otáčky - nafta [min-1]		***** *****		802 vyhovuje	
Stav parametrov systému OBD: 000001100011		MIL: Vyhovuje		Chybová pamäť systému OBD: vyhovuje	
VIN/CIN/CVN: ZFA25000002M57538		Kódy chýb:		Doplnkové parametre:	
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]:					



Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: SPŔSOBILÉ	
PEK: Retest, s.r.o.	Miesto výkonu: Slovnafťská 17090, 82107 Bratislava
Druh emisnej kontroly/kód: Pravidelná	Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: SKT457820
Druh nasledujúcej kontroly: Pravidelná	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: (má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony) 86396
Lehota platnosti: 30.01.2026	Dátum kontroly: 30.01.2024
Kód, priezvisko, podpis a tlačiarok pečiatky technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonával:  002 GERMALA	
Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje obznanenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:	

- Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

PROTOKOL

SKA 400 159 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **FIAT**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **18.12.2019**

Obchodný názov vozidla: **DUCATO**

VIN: **ZFA25000002M57538**

Druh vozidla / kategória: **Nákladné vozidlo / N1**

Výr. číslo karosérie (nadstavby):

Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BL898ZJ**

Identifikačné číslo motora (typ): **F1AGL4113**



Zistené chyby na vozidle:

A Ľahké:


- 3.3.b.1 Niektoré z predpísaných spätných zrkadiel alebo iných zariadení je mierne poškodené alebo uvoľnené, ale plní svoju funkciu.
- 4.4.1.b.1 Mierne poškodené rozptylové sklá smerového alebo výstražného svetidla (bez vplyvu na vyžarované svetlo).
- 5.3.4.SK.3 Niektoré pohyblivé uloženie zavesenia kolesa má nedostatočnú vôľu alebo vôľu mierne zväčšenú.
- 6.1.1.SK.2 Nosná konštrukcia je povrchovo skorodovaná, ochranný náter nosnej konštrukcie je viditeľne poškodený.
- 6.1.4.SK.1 Nárazník alebo zariadenie proti podbehnutiu je ľahko poškodené alebo deformované, neohrozuje však bezpečnosť premávky.
- 6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie naruša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)			Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo,	P - vpravo,	B - blokovanie	
1.	L:04.46N	P:04.23B	FoL:105 FoP:105					
2.	L:02.73B	P:02.70N	FoL:114 FoP:114		L:01.72B	P:02.65B		

Ďalšie záznamy STK:

- 1.2.2. - Lineárna extrapolácia
- 5.3.4.SK.3 - Náprava 1 Obe kolesá;



Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: SPÔSOBILÉ		
STK: Retest, s.r.o.	Miesto výkonu kontroly: Slovnafťská 17090, 82107 Bratislava	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 86396	Druh kontroly / kód: Pravidelná / N	Kód protokolu: 1027-002-40996-300124-122937
Dátum kontroly: 30.01.2024	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola: SKV247996	
Lehota platnosti: 30.01.2026	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 002, Germala Michal	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!