

# PROTOKOL

SKA 627 970 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **VOLKSWAGEN**  
 Obchodný názov vozidla: **TRANSPORTER**  
 Druh vozidla / kategória: **Nákladné vozidlo / N1**  
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BAXB004**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **13.12.2006**  
 VIN: **WV2ZZZ7HZ7H066081**  
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):  
 Identifikačné číslo motora (typ): **BNZ 031646**

Zistené chyby na vozidle:

**A ľahké:**

- 2.1.1.SK.3 V prevodke riadenia sú mierne zväčšené vôle.
- 4.1.1.b.1 Projekčný systém stretávacieho alebo diaľkového svetlometu je mierne poškodený (odrazová parabola, rozptylové sklo alebo šošovka a pod.).
- 5.3.4.SK.3 Niektoré pohyblivé uloženie zavesenia kolesa má nedostatočnú vôľu alebo vôľu mierne zväčšenú.
- 6.1.1.SK.2 Nosná konštrukcia je povrchovo skorodovaná, ochranný náter nosnej konštrukcie je viditeľne poškodený.
- 6.1.4.SK.1 Nárazník alebo zariadenie proti podbehnutiu je ľahko poškodené alebo deformované, neohrozuje však bezpečnosť premávky.
- 6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie naruša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)			Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	Ľ - vľavo	P - vpravo			Ľ - vľavo,	P - vpravo,	B - blokovanie	

Ďalšie záznamy STK:

- 1.2.2. – Kontrola bŕzd jazdnou skúškou -4x4 parkovacia brzda vyhovuje
- 1.2.2. – Dosiagnuté zbrzdenie Z = 76.7554287 %
- 5.3.4.SK.3 - Náprava 1 Obe kolesá;
- 1.2.2. - Priame vyhodnotenie
- Brzdová kvapalina nameraná-znemožnený prístup.

Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: <b>SPÔSOBILÉ</b>	
STK: <b>Retest, s.r.o.</b>	Miesto výkonu kontroly: <b>Slovnafská 17090, 82107 Bratislava</b>
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <b>215346</b>	Druh kontroly / kód: <b>Pravidelná / N</b>
Dátum kontroly: <b>11.03.2024</b>	Kód protokolu: <b>1027-006-41790-110324-143724</b>
Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:	<b>SKV650842</b>
Lehota platnosti: <b>11.03.2026</b>	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu:  <b>006, Dudra Zlatko</b>
	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:  

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

# PROTOKOL

SKU 993 908 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

**EK**

Kód protokolu: 0666-003-36002-110324-141758  
 Značka/obchodný názov vozidla: VOLKSWAGEN TRANSPORTER  
 Typ/variant/verzia vozidla: 7HK/-  
 Druh vozidla/kategória: Nákladné vozidlo / N1  
 Značka štátu registrácie/EČV: SK / BAXB004

VIN: WV2ZZZ7HZ7H066081  
 Identifikačné číslo motora (typ): BNZ  
 Druh paliva/emisný systém: D / NKAT  
 Emisie ES/EHK: 70/220\*2003/76B (EURO 4)  
 Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 01.01.2006



Identifikačné údaje sa: <b>Zhodujú</b>			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: <b>Vyhovuje</b>		
Názov vozidla sa: <b>Zhoduje</b>	EČV sa: <b>Zhoduje</b>	Typ motora sa: <b>Zhoduje</b>	VIN sa: <b>Zhoduje</b>	Druh paliva sa: <b>Zhoduje</b>	Emisný systém sa: <b>Zhoduje</b>
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná		Hodnotenie
Dymivosť [m-1]		*****   *****	0,0300		vyhovuje
Maximálne otáčky - nafta [min-1]		*****   *****	5010		vyhovuje
Rozptyl hodnôt dymivosti [m-1]		*****   *****	0,0000		vyhovuje
Teplota motora [°C]		*****   *****	70		nehodnotený
Voľnobežné otáčky - nafta [min-1]		*****   *****	802		vyhovuje
Stav parametrov systému OBD:			Chybová pamäť systému OBD: <b>nehodnotený</b>	Doplnkové parametre:	
VIN/CIN/CVN:		Kódy chýb:			
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]:					



Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: <b>SPÔSOBILÉ</b>	
PEK: <b>Retest, s.r.o.</b>	Miesto výkonu: <b>Slovnafťská 17090, 82107 Bratislava</b>
Druh emisnej kontroly/kód: <b>Pravidelná</b>	Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: <b>SKT458483</b>
Druh nasledujúcej kontroly: <b>Pravidelná</b>	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <small>(má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony)</small> <b>215346</b>
Lehota platnosti: <b>11.03.2026</b>	Dátum kontroly: <b>11.03.2024</b>
Kód, priezvisko, podpis a odlaček pečiatky technika emisnej kontroly, ktorým vykonal: <b>003 HUDRA</b>	
Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:	

# - Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

**Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!**