

PROTOKOL

SKV 472 749 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu: 0666-002-37887-250624-140231
 Značka/obchodný názov vozidla: SKODA FABIA
 Typ/variant/verzia vozidla: 5J/ABBBMX01/NFM5FMS2T08913S
 Druh vozidla/kategória: Osobné vozidlo / M1
 Značka štátu registrácie/EČV: SK / BA183UG

VIN: TMBAA25J993062264
 Identifikačné číslo motora (typ): BBM
 Druh paliva/emisný systém: B / RKAT OBD
 Emisie ES/EHK: 70/220*2003/76B (EURO 4)
 Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 10.09.2008



Identifikačné údaje sa: Zhodujú			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: Vyhovuje		
Názov vozidla sa: Zhoduje	EČV sa: Zhoduje	Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje	Druh paliva sa: Zhoduje	Emisný systém sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):		Hodnota nameraná	
				Hodnotenie	
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]		***** *****		0,3900 vyhovuje	
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]		***** *****		0,1100 vyhovuje	
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]		***** *****		22 vyhovuje	
Kontrolné otáčky [min-1]		***** *****		833 vyhovuje	
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]		***** *****		1,0100 vyhovuje	
Teplota motora [°C]		***** *****		90 nehodnotený	
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]		***** *****		838 vyhovuje	
Zvlínenie napätia na skokovej sonde - benzín [V]		***** *****		0,5300 vyhovuje	
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]		***** *****		2730 vyhovuje	
Stav parametrov systému OBD: 001000100101		MIL: Vyhovuje	Chybová pamäť systému OBD: vyhovuje		Doplňkové parametre:
VIN/CIN/CVN:		Kódy chýb:			0,2700; 14,6900; 1,0000
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Doplnkové parametre: O2[%]: 0,2700 <, *>; CO2[%]: 14,6900 <*, >; Lambda[-]: 1,0000 <*, *>					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: SPÔSOBILÉ	
PEK: Retest, s.r.o.	Miesto výkonu: Slovnafská 17090, 82107 Bratislava
Druh emisnej kontroly/kód: Pravidelná	Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: SKT901287
Druh nasledujúcej kontroly: Pravidelná	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <small>(má len informatívny charakter a nie je použitelný na právne účely)</small> 187467
Lehota platnosti: 25.06.2026	Dátum kontroly: 25.06.2024
Kód priezvyku, podpis a odtlačok pečiatky technika emisnej kontroly a laboratória kontroly vykonala: 	
Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:	

- Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!


PROTOKOL

SKB 106 289 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **ŠKODA**
 Obchodný názov vozidla: **FABIA**
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BA183UG**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **10.09.2008**
 VIN: **TMBAA25J993062264**
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):
 Identifikačné číslo motora (typ): **BBM**



Zistené chyby na vozidle:

A Lahké:


- 5.3.4.SK.3 Niektoré pohyblivé uloženie zavesenia kolesa má nedostatočnú vôľu alebo vôľu mierne zväčšenú.
- 6.1.4.SK.1 Nárazník alebo zariadenie proti podbehnutiu je ľahko poškodené alebo deformované, neohrozuje však bezpečnosť premávky.
- 6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie narúša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.
- 6.2.5.SK.3 Niektorá časť sedadla vodiča alebo operadla okrem nosnej konštrukcie je poškodená.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)			Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo,	P - vpravo,	B - blokovanie	
1.	L:02.34N	P:02.24B	FoL:55 FoP:55					
2.	L:01.74N	P:01.70N	FoL:489 FoP:489		L:01.29B	P:01.31B		

Ďalšie záznamy STK:

- 1.2.2. - Priame vyhodnotenie
- Brzdová kvapalina nameraná-znemožnený prístup.
- 5.3.4.SK.3 - Náprava 1 Obe kolesá;



Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: SPÔSOBILÉ	
STK: Retest, s.r.o.	Miesto výkonu kontroly: Slovnafťská 17090, 82107 Bratislava
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 187467	Druh kontroly / kód: Pravidelná / N
Dátum kontroly: 25.06.2024	Kód protokolu: 1027-002-44020-250624-141922
Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola: SKZ109434	
Lehota platnosti: 25.06.2026	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 002, Germala Michal
Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	



Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!