


PROTOKOL

SKB 334 265 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **HYUNDAI**
 Obchodný názov vozidla: **TUCSON**
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BT055AS**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **19.08.2020**
 VIN: **TMAJ2812CLJ122797**
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):
 Identifikačné číslo motora (typ): **G4FJ**




Zistené chyby na vozidle:

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN) L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie	Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo				

Ďalšie záznamy STK:

- 1.2.2. – Kontrola brzd jazdnou skúškou -
- 1.2.2. – Dosiiahnuté zbrzdenie Z = 99.9477427 %
- 4x4 - vyhovuje, parkovacia brzda - vyhovuje



Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu kontroly: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 94765	Druh kontroly / kód: Pravidelná / N	Kód protokolu: 1027-001-45057-150824-102512	
Dátum kontroly: 15.08.2024	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:	SKZ319794	
Lehota platnosti: 15.08.2026	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 001, Sidivár Milan	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	



Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

PROTOKOL

SKV 732 537 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu: 0666-001-38682-150824-100641	VIN: TMAJ2812CLJ122797
Značka/obchodný názov vozidla: HYUNDAI TUCSON	Identifikačné číslo motora (typ): G4FJ
Typ/variant/verzia vozidla: TLE/F5P24/M621ZI	Druh paliva/emisný systém: B / RKAT OBD
Druh vozidla/katégoria: Osobné vozidlo / M1	Emisie ES/EHK: ----
Značka štátu registrácie/EČV: SK / BT055AS	Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 19.08.2020



Identifikačné údaje sa: Zhodujú	Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: Vyhovuje
Názov vozidla sa: Zhoduje	EČV sa: Zhoduje
Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje
Druh paliva sa: Zhoduje	Emisný systém sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter	Hodnota určená (ustanovená):
Hodnota nameraná	Hodnotenie
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]	0,3000
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]	0,2000
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]	60
Kontrolné otáčky [min-1]	400 1000
Lambda OBD - benzín [-]	0,9700 1,0300
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]	0,9700 1,0300
Napätie na sonde - benzín [V]	0,0000 0,0000
Prúd na sonde - benzín [mA]	0,0000 0,0000
Teplota motora [°C]	80
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]	400 1000
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]	2500 3000
Stav parametrov systému OBD: 000000000000	MIL: Vyhovuje
VIN/CIN/CVN: TMAJ2812CLJ122797	Chybová pamäť systému OBD: vyhovuje
Dalšie záznamy PEK:	Doplnkové parametre: 0,0000; 14,2300; 1,0000
Kódy chýb [#]:	
Doplnkové parametre: O2[%]: 0,0000 <*, *>; CO2[%]: 14,2300 <*, *>; Lambda[-]: 1,0000 <*, *>	

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: SPÔSOBILÉ	
PEK: Retest, s.r.o.	Miesto výkonu: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava
Druh emisnej kontroly/kód: Pravidelná	Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: SKU141063
Druh nasledujúcej kontroly: Pravidelná	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 94765
Lehota platnosti: 15.08.2026	Dátum kontroly: 15.08.2024
	Kód, priezvisko a číslo technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal: 0666 001 SIDIVÁR, Ing.
	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:

- Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!