

# PROTOKOL

**SKV 732 947 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola**

**EK**

Kód protokolu: **0666-002-39100-120924-075409**  
 Značka/obchodný názov vozidla: **SKODA FABIA**  
 Typ/variant/verzia vozidla: **5J/ACCJZDX01/NFM6FM62U009N627**  
 Druh vozidla/kategória: **Osobné vozidlo / M1**  
 Značka štátu registrácie/EČV: **SK / BL289NA**

VIN: **TMBJN6NJ1HZ040587**  
 Identifikačné číslo motora (typ): **CJZD**  
 Druh paliva/emisný systém: **B / RKAT OBD**  
 Emisie ES/EHK: **715/2007\*136/2014W (EURO 6)**  
 Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **23.09.2016**



Identifikačné údaje sa: <b>Zhodujú</b>		Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: <b>Vyhovuje</b>			
Názov vozidla sa: <b>Zhoduje</b>	EČV sa: <b>Zhoduje</b>	Typ motora sa: <b>Zhoduje</b>	VIN sa: <b>Zhoduje</b>	Druh paliva sa: <b>Zhoduje</b>	Emisný systém sa: <b>Zhoduje</b>
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):		Hodnota nameraná	
				Hodnotenie	
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]		0,2000		0,0100 <b>vyhovuje</b>	
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]		0,2000		0,0100 <b>vyhovuje</b>	
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]		60		31 <b>vyhovuje</b>	
Kontrolné otáčky [min-1]		550   950		764 <b>vyhovuje</b>	
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]		0,9700   1,0300		1,0000 <b>vyhovuje</b>	
Teplota motora [°C]		80		95 <b>nehodnotený</b>	
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]		550   950		682 <b>vyhovuje</b>	
Zvlnenie napätia na skokovej sonde - benzín [V]		0,3000		0,4900 <b>vyhovuje</b>	
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]		2500   3000		2577 <b>vyhovuje</b>	
Stav parametrov systému OBD: <b>000001100001</b>		<b>MIL:Vyhovuje</b>		Chybová pamäť systému OBD: <b>vyhovuje</b>	
VIN/CIN/CVN: <b>TMBJN6NJ1HZ040587</b>		Kódy chýb:		<b>0,0000; 15,2100; 1,0000</b>	
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Doplnkové parametre: O2[%]: 0,0000 < , * >; CO2[%]: 15,2100 < * , >; Lambda[-]: 1,0000 < * , * >					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: <b>SPÔSOBILÉ</b>	
PEK: <b>Retest, s.r.o.</b>	Miesto výkonu: <b>Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava</b>
Druh emisnej kontroly/kód: <b>Pravidelná</b>	Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: <b>SKU141470</b>
Druh nasledujúcej kontroly: <b>Pravidelná</b>	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <small>(má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne účely)</small> <b>60116</b>
Lehota platnosti: <b>12.09.2026</b>	Dátum kontroly: <b>12.09.2024</b>
Kód, priezvisko, podpis a odtlačok osoby vykonávajúcej techniku emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonala: 	
Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:	

# - Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

**Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!**


# PROTOKOL

SKB 334 751 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **ŠKODA**  
 Obchodný názov vozidla: **FABIA**  
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**  
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BL289NA**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **23.09.2016**  
 VIN: **TMBJN6NJ1HZ040587**  
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):  
 Identifikačné číslo motora (typ): **CJZDD59954**




Zistené chyby na vozidle:

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN) L' - vľavo P - vpravo	Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN) L' - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie	Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
1.	L':02.62B P:02.65B	FoL:68 FoP:68			
2.	L':01.68N P:01.63B	FoL:164 FoP:164		L':01.55B P:01.55B	

Ďalšie záznamy STK:

1.2.2. - Lineárna extrapolácia



Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		<b>SPÔSOBILÉ</b>	
STK: <b>Retest, s.r.o.</b>		Miesto výkonu kontroly: <b>Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava</b>	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <b>60116</b>	Druh kontroly / kód: <b>Pravidelná / N</b>	Kód protokolu: <b>1027-002-45569-120924-080738</b>	
Dátum kontroly: <b>12.09.2024</b>	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:		<b>SKZ320278</b>
Lehota platnosti:  <b>12.09.2026</b>	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu:  002, Germala Michal		Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!