

# PROTOKOL

SKV 732 994 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu: 0666-002-39148-160924-093136  
 Značka/obchodný názov vozidla: SKODA YETI  
 Typ/variant/verzia vozidla: 5L/ACCZDAXI/NAM6AM6BB001ST617  
 Druh vozidla/kategória: Osobné vozidlo / M1  
 Značka štátu registrácie/ÉČV: SK / BL293NA

VIN: TMBLA45L0H6015272  
 Identifikačné číslo motora (typ): CZDA  
 Druh paliva/emisný systém: B / RKAT OBD  
 Emisie ES/EHK: 715/2007\*2015/45W (EURO 6)  
 Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 23.09.2016



Identifikačné údaje sa: <b>Zhodujú</b>			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: <b>Vyhovuje</b>		
Názov vozidla sa: <b>Zhoduje</b>	ÉČV sa: <b>Zhoduje</b>	Typ motora sa: <b>Zhoduje</b>	VIN sa: <b>Zhoduje</b>	Druh paliva sa: <b>Zhoduje</b>	Emisný systém sa: <b>Zhoduje</b>
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná		Hodnotenie
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]		0,3000	0,0600		vyhovuje
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]		0,2000	0,0100		vyhovuje
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]		60	50		vyhovuje
Kontrolné otáčky [min-1]		400   1000	701		vyhovuje
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]		0,9700   1,0300	1,0200		vyhovuje
Teplota motora [°C]		80	96		nehodnotený
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]		400   1000	701		vyhovuje
Zvlnenie napätia na skokovej sonde - benzín [V]		0,3000	0,3200		vyhovuje
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]		2500   3000	2906		vyhovuje
Stav parametrov systému OBD: 000011100001		MIL:Vyhovuje	Chybová pamäť systému OBD: vyhovuje		Doplňkové parametre:
VIN/CIN/CVN: TMBLA45L0H6015272		Kódy chýb:	0,9600; 14,5200; 1,0400		
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Doplnkové parametre: O2[%]: 0.9600 < ., 0.5000>; CO2[%]: 14.5200 <*, ., >; Lambda[-]: 1.0400 <0.9700 . 1.0300>					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		<b>SPÔSOBILÉ</b>	
PEK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Druh emisnej kontroly/kód: Pravidelná		Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: SKU361017	
Druh nasledujúcej kontroly:	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <small>(má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne akony)</small>	Kód, priezvisko, podpis a pečiatka osoby, ktorá vykonala emisnú kontrolu, ktorý kontrolu	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:
Pravidelná	343615	0666 002 GERMANIA 002-002-KTOMLA	
Lehota platnosti:	Dátum kontroly:		
16.09.2026	16.09.2024		

# - Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!


# PROTOKOL

SKB 334 806 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **ŠKODA**  
 Obchodný názov vozidla: **YETI**  
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**  
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BL293NA**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **23.09.2016**  
 VIN: **TMBLA45L0H6015272**  
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):  
 Identifikačné číslo motora (typ): **CZDA454523**



Zistené chyby na vozidle:

**A L'ahké:**

- 6.1.4.SK.1 Nárazník alebo zariadenie proti podbehnutiu je ľahko poškodené alebo deformované, neohrozuje však bezpečnosť premávky.
- 6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie naruša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)			Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie			

Ďalšie záznamy STK:

- 1.2.2. – Kontrola brzd jazdnou skúškou -vozidlo s pohonom všetkých kolies.
- 1.4.2: Parkovacia brzda-pokus o rozbeh.
- 1.2.2. – Dosiahnuté zbrzdenie Z = 89.9270883 %



Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		<b>SPÔSOBILÉ</b>	
STK: <b>Retest, s.r.o.</b>		Miesto výkonu kontroly: <b>Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava</b>	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <b>343615</b>	Druh kontroly / kód:	<b>Pravidelná / N</b>	
Dátum kontroly: <b>16.09.2024</b>	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:	<b>SKZ320333</b>	
Lehota platnosti:  <b>16.09.2026</b>	Kód, priezvisko, podpis a odlietok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonáva kontrolu:  002, Germala Michal	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	

**Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!**