

PROTOKOL

SKV 963 167 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu: 0666-002-39322-250924-110141
 Značka/obchodný názov vozidla: TOYOTA AURIS
 Typ variant/verzia vozidla: HE15U(A)/ZWE186(W)/DWNXBW(9X)
 Druh vozidla/kategória: Osobné vozidlo / M1
 Značka štátu registrácie EČV: SK / BL668TY

VIN: SB1ZS3JE90E455613
 Identifikačné číslo motora (typ): ZZR-FXE
 Druh paliva/emisný systém: B / RKAT OBD
 Emisie ES/EHK: 715/2007*2017/1154AD (EURO 6)
 Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 15.10.2018



Identifikačné údaje sa: Zhodujú			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: Vyhovuje		
Názov vozidla sa: Zhoduje	EČV sa: Zhoduje	Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje	Druh paliva sa: Zhoduje	Emisný systém sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):		Hodnota nameraná	
				Hodnotenie	
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]		0,3000		0,0000 vyhovuje	
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]		0,2000		0,0300 vyhovuje	
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]		60		0 vyhovuje	
Kontrolné otáčky [min-1]		900 1650		- nehodnotený	
Lambda OBD - benzín [-]		0,9700 1,0300		- nehodnotený	
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]		0,9700 1,0300		1,0010 vyhovuje	
Napätie na sonde - benzín [V]		0,0000 0,0000		- nehodnotený	
Prúd na sonde - benzín [mA]		0,0000 0,0000		- nehodnotený	
Teplota motora [°C]		80		82 nehodnotený	
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]		900 1650		990 vyhovuje	
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]		1400 3000		2510 vyhovuje	
Stav parametrov systému OBD: 000000000000		MIL: Vyhovuje		Chybová pamäť systému OBD: vyhovuje	
VIN CIN CVN: SB1ZS3JE90E455613		Kódy chýb:		Doplnkové parametre: 0,0400; 14,5100; 1,0020	
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Doplnkové parametre: O2[%]: 0,0400 <*, *>; CO2[%]: 14,5100 <*, *>; Lambda[-]: 1,0020 <*, *>					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
PEK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Druh emisnej kontroly/kód: Pravidelná		Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: SKU361185	
Druh nasledujúcej kontroly:	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti:	Kód, priezvisko, podpis a odlačená pečiatka emisie/kontroly, ktorý kontrolu vykonal 9930 	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:
Pravidelná	(ma len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne účely) 221552		
Lehota platnosti:	Dátum kontroly:		
25.09.2026	25.09.2024		

- Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!


PROTOKOL

SKB 577 002 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **TOYOTA**
 Obchodný názov vozidla: **AURIS**
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BL668TY**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **15.10.2018**
 VIN: **SB1ZS3JE90E455613**
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):
 Identifikačné číslo motora (typ): **2ZR**



Zistené chyby na vozidle:

A Ľahké:


- 6.1.4.SK.1 Nárazník alebo zariadenie proti podbehnutiu je ľahko poškodené alebo deformované, neohrozuje však bezpečnosť premávky.
- 6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie naruša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)		Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie		
1.	L:02.81N	P:02.80B	FoL:58 FoP:58				
2.	L:02.02B	P:02.12N	FoL:109 FoP:109		L:01.84B P:01.99B		

Ďalšie záznamy STK:

- 1.2.2. - Lineárna extrapolácia



Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu kontroly: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 221552	Druh kontroly / kód:	Pravidelná / N	Kód protokolu: 1027-002-45838-250924-110404
Dátum kontroly: 25.09.2024	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:		SKZ554627
Lehota platnosti: 25.09.2026	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 002, Germala Michal		Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!