



Toyota Hybrid Service

Potvrzení Kontroly stavu hybridního systému

Tímto se potvrzuje,
že Vaše vozidlo Toyota

VIN:

NMTBZ3BEX0R094070

úspěšně absolvovalo
Kontrolu stavu hybridního systému


Podpis

 **TOYOTA**
Název servisu
PPC TEAM plus s.r.o.
AUTORIZOVANÝ PREDÁJCA A SERVIS
Einsteinova 13 851 01 BRATISLAVA

Datum 7.10.2024

VYHOVUJE

Potvrzení kontroly hybridního systému



Abyste mohli používat hybridní vozidlo Toyota s klidem v duši, s potěšením Vám můžeme ukázat tuto zprávu o stavu hybridních komponent Vašeho vozidla.

Datum zprávy	07/10/2024	Typ vozidla	Corolla
Ujetá vzdálenost	59241 KM	Kód servisu	PPC
VIN	NMTBZ3BEX0R094070	Čas a datum testu	07/10/2024 13:06:46 GMT

Položky servisní kontroly

Kontrola kódů DTC (diagnostický poruchový kód)	OK
---	-----------

Kódy DTC jsou uloženy palubním počítačem vozidla, pokud zjistí selhání v hybridním systému.

Hybridní akumulátor	OK
----------------------------	-----------

Vaše hybridní baterie se skládá z řady modulů. Velké odchylky interního napětí a odporu těchto modulů jsou známkou degradace akumulátoru

Interní odpor	OK
Interní napětí	OK
Kontrola odchylek	OK
Teplota akumulátoru	OK

Batteriisolering	OK
-------------------------	-----------

Kontrola izolace mezi různými moduly akumulátoru.

Komponenty chlazení hybridního systému	OK
---	-----------

Funkce ventilátoru a čerpadla a hladiny chladicí kapaliny jsou pro výkon důležité.

Čerpadlo	OK
Ventilátor	OK
Hladina chladicí kapaliny	OK

Celkový stav testu	OK
---------------------------	-----------

Nezapomeňte, každoroční kontrola stavu hybridního vozidla v servisu Toyota je nejlepší způsob, jak se ujistit, že váš pohon Hybrid Synergy Drive® je zcela v pořádku. Užívejte si jízdu s vozidlem a my se těšíme na Vaši další návštěvu.