


# PROTOKOL

SKB 577 339 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **CITROEN**  
 Obchodný názov vozidla: **JUMPER**  
 Druh vozidla / kategória: **Nákladné vozidlo / N1**  
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BT673HP**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **21.09.2018**  
 VIN: **VF7YD3MGC12H91126**  
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):  
 Identifikačné číslo motora (typ): **AH03**



Zistené chyby na vozidle:

**A Ľahké:**

- 6.1.4.SK.1 Nárazník alebo zariadenie proti podbehnutiu je ľahko poškodené alebo deformované, neohrozuje však bezpečnosť premávky.
- 6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie narušuje iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.

**B Vážne:**


- 1.4.2.1 Brzdny účinok parkovacej brzdy nedosahuje predpísanú hodnotu, je však rovný alebo vyšší ako 50% predpisanej hodnoty.
- 4.2.1.a Chybný svetelný zdroj obrysového alebo denného prevádzkového svetidla s jediným svetelným zdrojom (v prípade LED zdrojov je menej ako 2/3 funkčných resp. je vážne narušená viditeľnosť).
- 7.1.5.SK.1 Je indikovaná chyba airbagov, prípadne kontrolné svetlo nefunguje správne.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)		Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie		
1.	L:05.43N	P:05.62B	FoL:119 FoP:119				
2.	L:03.18B	P:02.94N	FoL:162 FoP:162		L:02.93B P:02.16N		

Ďalšie záznamy STK:

- 1.2.2. - Priame vyhodnotenie.
- 1.4.2.1: Brzdny účinok parkovacej brzdy nedosahuje predpísanú hodnotu.
- 7.1.5.SK.1: Je indikovaná chyba airbagov.
- 4.2.1.a: Chybný svetelný zdroj ľavého bočného obrysového svetidla



Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		<b>DOČASNE SPÔSOBILÉ</b>	
STK: <b>Retest, s.r.o.</b>		Miesto výkonu kontroly: <b>Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava</b>	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <b>86429</b>	Druh kontroly / kód: <b>Pravidelná / N</b>	Kód protokolu: <b>1027-002-46185-101024-103228</b>	
Dátum kontroly: <b>10.10.2024</b>	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:	<b>SKZ554962</b>	
Lehota platnosti: <b>09.12.2024</b>	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu:  002, Germaľ Michal	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

# PROTOKOL

SKV 963 448 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu: 0666-002-39606-101024-102728 VIN: VF7YD3MGC12H91126  
 Značka/obchodný názov vozidla: CITROEN JUMPER Identifikačné číslo motora (typ): AH03  
 Typ/variant/verzia vozidla: V/D3MGC/GYL Druh paliva/emisný systém: D / NKAT OBD  
 Druh vozidla/kategória: Nákladné vozidlo / N1 Emisie ES/EHK: ----  
 Značka štátu registrácie/EČV: SK / BT673HP Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 21.09.2018



Identifikačné údaje sa: <b>Zhodujú</b>			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: <b>Vyhovuje</b>		
Názov vozidla sa: <b>Zhoduje</b>	EČV sa: <b>Zhoduje</b>	Typ motora sa: <b>Zhoduje</b>	VIN sa: <b>Zhoduje</b>	Druh paliva sa: <b>Zhoduje</b>	Emisný systém sa: <b>Zhoduje</b>
Kontrolovaný parameter	Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná	Hodnotenie		
Dymivosť [m-1]	0,3000	0,0000	vyhovuje		
Maximálne otáčky - nafta [min-1]	3200   5437	3663	vyhovuje		
Rozptyl hodnôt dymivosti [m-1]	0,5000	0,0000	vyhovuje		
Teplota motora [°C]	80	91	nehodnotený		
Voľnobežné otáčky - nafta [min-1]	400   1000	750	vyhovuje		
Stav parametrov systému OBD: 000000100011	MIL: <b>Vyhovuje</b>	Chybová pamäť systému OBD: <b>vyhovuje</b>	Doplnkové parametre:		
VIN/CIN/CVN:	Kódy chýb:				
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]:					



Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: <b>SPÓSIBILÉ</b>			
PEK: <b>Retest, s.r.o.</b>	Miesto výkonu: <b>Slovnafťská 17090, 82107 Bratislava</b>		
Druh emisnej kontroly/kód: <b>Pravidelná</b>	Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole:		<b>SKU361461</b>
Druh nasledujúcej kontroly: <b>Pravidelná</b>	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <small>(má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony)</small> <b>86429</b>	Kód, príkazisko, podpis a odtlačok pečiatky technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal: <b>0666</b> <b>002 FERMANO</b>	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:
Lehota platnosti: <b>10.10.2026</b>	Dátum kontroly: <b>10.10.2024</b>		

# - Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!