

PROTOKOL

SKV 963 921 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu:	0666-002-40095-081124-083142	VIN:	TMBJC46Y064571327
Značka/obchodný názov vozidla:	SKODA FABIA	Identifikačné číslo motora (typ):	BKY
Typ/variant/verzia vozidla:	6Y/SEBKXX01/-	Druh paliva/emisný systém:	B / RKAT OBD
Druh vozidla/kategória:	Osobné vozidlo / M1	Emisie ES/EHK:	70/220*2003/76B (EURO 4)
Značka štátu registrácie/EČV:	SK / BA90SNV	Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby):	03.03.2006



Identifikačné údaje sa:	Zhodujú	Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu:	Vyhovuje
Názov vozidla sa: Zhoduje	EČV sa: Zhoduje	Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje
		Druh paliva sa: Zhoduje	Emisný systém sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter	Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná	Hodnotenie
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]	0,5000	0,0000	vyhovuje
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]	0,3000	0,0000	vyhovuje
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]	60	4	vyhovuje
Kontrolné otáčky [min-1]	610 910	-	nehodnotený
Lambda OBD - benzín [-]	0,9700 1,0300	-	nehodnotený
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]	0,9700 1,0300	1,0200	vyhovuje
Napätie na sonde - benzín [V]	0,0000 0,0000	-	nehodnotený
Prúd na sonde - benzín [mA]	0,0000 0,0000	-	nehodnotený
Teplota motora [°C]	80	79	nehodnotený
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]	610 910	688	vyhovuje
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]	2400 2600	2463	vyhovuje
Stav parametrov systému OBD: 000000000000	MIL: Vyhovuje	Chybová pamäť systému OBD: vyhovuje	Doplňkové parametre:
VIN/CIN/CVN:	Kódy chýb:		0,0400; 14,8900; 1,0000
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Doplnkové parametre: O2[%]: 0,0400 < , * >; CO2[%]: 14,8900 < * , >; Lambda[-]: 1,0000 < * , * > Nebolo možné dosiahnuť prevádzkovú teplotu napriek opakovanému kondicionovaniu.			

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
PEK: Retest, s.r.o.	Miesto výkonu: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava		
Druh emisnej kontroly/kód: Pravidelná	Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole:		SKU361924
Druh nasledujúcej kontroly:	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <small>(má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne účely)</small>		Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:
Pravidelná	81379		
Lehota platnosti:	Dátum kontroly:	002 GERMALA	
08.11.2026	08.11.2024		

- Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

PROTOKOL

SKB 577 881 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **ŠKODA**
 Obchodný názov vozidla: **FABIA 6Y**
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BA905NV**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **03.03.2006**
 VIN: **TMBJC46Y064571327**
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):
 Identifikačné číslo motora (typ): **BKY**

Zistené chyby na vozidle:

A Lhké:


6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie naruša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)			Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo	P - vpravo	B - blokovanie	
1.	L:02.49B	P:02.45N	FoL:81 FoP:81					
2.	L:01.57N	P:01.45N	FoL:480 FoP:480		L:01.60B	P:01.63B		

Ďalšie záznamy STK:

1.2.2. - Priame vyhodnotenie



Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu kontroly: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 81379	Druh kontroly / kód: Pravidelná / N	Kód protokolu: 1027-002-46760-081124-083353	
Dátum kontroly: 08.11.2024	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:		SKZ799403
Lehota platnosti: 08.11.2026	Kód, priezvisko, podpis a otlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 002, Germala Michal 		Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

