


# PROTOKOL

SKV 963 949 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

**EK**

Kód protokolu:	0666-002-40123-111124-080731	VIN:	VNKKD3D390A687970
Značka/obchodný názov vozidla:	TOYOTA YARIS HYBRID	Identifikačné číslo motora (typ):	1NZ
Typ/variant/verzia vozidla:	XP13M(A)/NHP13(MH)/CHXNBW(1R)	Druh paliva/emisný systém:	B / RKAT OBD
Druh vozidla/kategória:	Osobné vozidlo / M1	Emisie ES/EHK:	----
Značka štátu registrácie/EČV:	SK / BT242CS	Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby):	16.11.2020



Identifikačné údaje sa: <b>Zhodujú</b>			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: <b>Vyhovuje</b>		
Názov vozidla sa: <b>Zhoduje</b>	EČV sa: <b>Zhoduje</b>	Typ motora sa: <b>Zhoduje</b>	VIN sa: <b>Zhoduje</b>	Druh paliva sa: <b>Zhoduje</b>	Emisný systém sa: <b>Zhoduje</b>
Kontrolovaný parameter	Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná	Hodnotenie		
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]	0,3000	0,0000	0,0000	vyhovuje	
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]	0,2000	0,0000	0,0000	vyhovuje	
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]	60	1	1	vyhovuje	
Kontrolné otáčky [min-1]	400   1000	-	-	nehodnotený	
Lambda OBD - benzín [-]	0,9700   1,0300	-	-	nehodnotený	
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]	0,9700   1,0300	1,0000	1,0000	vyhovuje	
Napätie na sonde - benzín [V]	0,0000   0,0000	-	-	nehodnotený	
Prúd na sonde - benzín [mA]	0,0000   0,0000	-	-	nehodnotený	
Teplota motora [°C]	80	58	58	nehodnotený	
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]	400   1200	1111	1111	vyhovuje	
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]	2300   3000	2501	2501	vyhovuje	
Stav parametrov systému OBD: <b>000000000000</b>		MIL: <b>Vyhovuje</b>	Chybová pamäť systému OBD: <b>vyhovuje</b>		Doplňkové parametre:
VIN/CIN/CVN: <b>VNKKD3D390A687970</b>		Kódy chýb:	0,0000; 15,1900; 1,0000		
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Doplnkové parametre: O2[%]: 0,0000 < , * >; CO2[%]: 15,1900 < * , >; Lambda[-]: 1,0000 < * , * > Nebolo možné dosiahnuť prevádzkovú teplotu napriek opakovanému kondicionovaniu. Špecifický postup po konzultácii s TS EK.					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: <b>SPÔSOBILÉ</b>	
PEK: <b>Retest, s.r.o.</b>	Miesto výkonu: <b>Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava</b>
Druh emisnej kontroly/kód: <b>Pravidelná</b>	Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: <b>SKU361951</b>
Druh nasledujúcej kontroly: <b>Pravidelná</b>	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <small>(má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony)</small> <b>32916</b>
Lehota platnosti: <b>11.11.2026</b>	Dátum kontroly: <b>11.11.2024</b>
Kód, prízvisko, podpis a odtlačok pečatidla technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal: <b>0666</b> <b>002 GERMALA</b>	
Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:	

# - Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!


# PROTOKOL

SKB 577 910 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **TOYOTA**  
 Obchodný názov vozidla: **YARIS HYBRID**  
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**  
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BT242CS**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **16.11.2020**  
 VIN: **VNKKD3D390A687970**  
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):  
 Identifikačné číslo motora (typ): **1NZ**



Zistené chyby na vozidle:

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)		Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie	B - blokovanie	
1.	L:02.74N	P:02.77B	FoL:54 FoP:54				
2.	L:01.75N	P:01.80B	FoL:104 FoP:104		L:01.37B P:01.47B		

Ďalšie záznamy STK:

1.2.2. - Priame vyhodnotenie

Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		<b>SPÔSOBILÉ</b>	
STK: <b>Retest, s.r.o.</b>		Miesto výkonu kontroly: <b>Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava</b>	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <b>32916</b>	Druh kontroly / kód: <b>Pravidelná / N</b>	Kód protokolu: <b>1027-002-46790-111124-081024</b>	
Dátum kontroly: <b>11.11.2024</b>	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:	<b>SKZ799432</b>	
Lehota platnosti:  <b>11.11.2026</b>	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu:  002, Germala Michal	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	

**Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!**