



# Toyota Hybrid Service

## Potvrdenie Kontroly stavu hybridného systému

Týmto sa potvrdzuje,  
že Vaše vozidlo Toyota

VIN:

VNKKD3D390A687919

úspešne absolvovalo  
Kontrolu stavu hybridného systému

Podpis

Názov servisu

**TOYOTA**  
plus s.r.o.  
AUTORIZOVANÝ POKLADAJCA A SERVIS  
Plyšiarova 13, 851 01 BRATISLAVA

Dátum 16.11.2024

**VYHOVUJE**

# Potvrdenie o kontrole hybridného systému



Aby ste mohli používať hybridné vozidlo Toyota s pokojom v duši, s potešením Vám môžeme ukázať túto správu o stave hybridných komponentov Vášho vozidla.

Dátum správy	13/11/2024	Typ vozidla	Yaris
Stav kilometrov	22070 KM	Kód servisu	PPC
VIN	VNKKD3D390A687919	Čas a dátum testu	13/11/2024 10:51:02 CET

## Položky servisnej kontroly

<b>Kontrola kódov DTC (diagnostický poruchový kód)</b>	<b>OK</b>
--	-----------

Kódy DTC sú uložené palubným počítačom vozidla, pokiaľ sa zistí zlyhanie v hybridnom systéme.

<b>Akumulátor hybridného pohonu</b>	<b>OK</b>
-------------------------------------	-----------

Vaša hybridná batéria sa skladá z niekoľkých modulov. Veľké odchýlky vnútorného napätia a odporu týchto modulov sú známkou zhoršenia stavu akumulátora.

Vnútorný odpor	<b>OK</b>
Vnútorné napätie	<b>OK</b>
Kontrola odchýliek	<b>OK</b>
Teplota akumulátora	<b>OK</b>

<b>Izolácia akumulátora</b>	<b>OK</b>
-----------------------------	-----------

Kontrola izolácie medzi rôznymi modulmi akumulátora

<b>Komponenty chladenia hybridného systému</b>	<b>OK</b>
--	-----------

Funkcia ventilátora, čerpadla a stav hladiny chladiacej kvapaliny sú pre výkon dôležité.

Čerpadlo	<b>OK</b>
Ventilátor	<b>OK</b>
Hladina chladiacej kvapaliny	<b>OK</b>

<b>Celkový výsledok testu</b>	<b>OK</b>
-------------------------------	-----------

Nezabudnite, každoročná kontrola stavu hybridného pohonu vozidla v servise Toyota je najlepší spôsob, ako sa presvedčiť, že Váš pohon Hybrid Synergy Drive® je v úplnom poriadku. Užívajte si jazdu s vozidlom a my sa tešíme na Vašu ďalšiu návštevu.