

PROTOKOL

SKB 577 967 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **TOYOTA**
 Obchodný názov vozidla: **YARIS HYBRID**
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BT282CA**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **16.11.2020**
 VIN: **VNKKD3D390A687919**
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):
 Identifikačné číslo motora (typ): **1NZ**

Zistené chyby na vozidle:

A Ľahké:

- 6.1.4.SK.1 Nárazník alebo zariadenie proti podbehnutiu je ľahko poškodené alebo deformované, neohrozuje však bezpečnosť premávky.
- 6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie narúša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)			Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo,	P - vpravo,	B - blokovanie	
1.	L:02.43N	P:02.46B	FoL:59 FoP:59					
2.	L:01.47N	P:01.54B	FoL:114 FoP:114		L:01.31B	P:01.37B		

Ďalšie záznamy STK:

- 1.2.2. - Lineárna extrapolácia

Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu kontroly: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 22061	Druh kontroly / kód: Pravidelná / N	Kód protokolu: 1027-002-46849-131124-083156	
Dátum kontroly: 13.11.2024	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:		SKZ799487
Lehota platnosti: 13.11.2026	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 002, Germala Michal	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!


PROTOKOL

SKV 963 999 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu: 0666-002-40174-131124-080841
 Značka/obchodný názov vozidla: TOYOTA YARIS HYBRID
 Typ/variant/verzia vozidla: XP13M(A)/NHP13(MH)/CHXNBW(1R)
 Druh vozidla/kategória: Osobné vozidlo / M1
 Značka štátu registrácie/EČV: SK / BT282CA

VIN: VNKKD3D390A687919
 Identifikačné číslo motora (typ): 1NZ
 Druh paliva/emisný systém: B / RKAT OBD
 Emisie ES/EHK: ----
 Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 16.11.2020



Identifikačné údaje sa: Zhodujú			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: Vyhovuje		
Názov vozidla sa: Zhoduje	EČV sa: Zhoduje	Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje	Druh paliva sa: Zhoduje	Emisný systém sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená)	Hodnota nameraná		Hodnotenie
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]		0,3000	0,0000		vyhovuje
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]		0,2000	0,0000		vyhovuje
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]		60	1		vyhovuje
Kontrolné otáčky [min-1]		400 1000			- nehodnotený
Lambda OBD - benzín [-]		0,9700 1,0300			- nehodnotený
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]		0,9700 1,0300	1,0100		vyhovuje
Napätie na sonde - benzín [V]		0,0000 0,0000			- nehodnotený
Prúd na sonde - benzín [mA]		0,0000 0,0000			- nehodnotený
Teplota motora [°C]		80	50		nehodnotený
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]		400 1200	1159		vyhovuje
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]		2300 3000	2494		vyhovuje
Stav parametrov systému OBD: 000000000000		MIL: Vyhovuje	Chybová pamäť systému OBD: vyhovuje		Doplnkové parametre:
VIN/CIN/CVN: VNKKD3D390A687919		Kódy chýb:			0,0000; 15,2300; 1,0000
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Doplnkové parametre: O2[%]: 0,0000 <*, *>; CO2[%]: 15,2300 <*, *>; Lambda[-]: 1,0000 <*, *> Nebolo možné dosiahnuť prevádzkovú teplotu napriek opakovanému kondicionovaniu. Špecifický postup po konzultácii s TS EK.					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: SPÓSIBILÉ	
PEK: Retest, s.r.o.	Miesto výkonu: Slovnafská 17090, 82107 Bratislava
Druh emisnej kontroly/kód: Pravidelná	Séria a číslo prideleného osvetlenia o emisnej kontrole: SKU612001
Druh nasledujúcej kontroly: Pravidelná	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <small>(má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne účely)</small> 22061
Lchota platnosti: 13.11.2026	Dátum kontroly: 13.11.2024
Kód emisného systému, podpis a pečatko pečiatky technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal 	
Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:	

- Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po ukončení lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!