


PROTOKOL

SKZ 230 402 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu:	0666-002-40587-091224-132908	VIN:	VNKKD3D380A688009
Značka/obchodný názov vozidla:	TOYOTA YARIS HYBRID	Identifikačné číslo motora (typ):	1NZ
Typ/variant/verzia vozidla:	XP13M(A)/NHP13(MH)/CHXNBW(LR)	Druh paliva/emisný systém:	B / RKAT OBD
Druh vozidla/kategória:	Osobné vozidlo / M1	Emisie ES/EHK:	-----
Značka štátu registrácie/EČV:	SK / BT035AK	Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby):	17.12.2020



Identifikačné údaje sa: Zhodujú			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: Vyhovuje		
Názov vozidla sa: Zhoduje	EČV sa: Zhoduje	Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje	Druh paliva sa: Zhoduje	Emisný systém sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná		Hodnotenie
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]		0,3000	0,0000		vyhovuje
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]		0,2000	0,0000		vyhovuje
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]		60	2		vyhovuje
Kontrolné otáčky [min-1]		500 1500			- nehodnotený
Lambda OBD - benzín [-]		0,9700 1,0300			- nehodnotený
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]		0,9700 1,0300	1,0100		vyhovuje
Napätie na sonde - benzín [V]		0,0000 0,0000			- nehodnotený
Prúd na sonde - benzín [mA]		0,0000 0,0000			- nehodnotený
Teplota motora [°C]		80	53		nehodnotený
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]		500 1500	1091		vyhovuje
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]		2000 3000	2488		vyhovuje
Stav parametrov systému OBD: 000000000000		MIL: Vyhovuje	Chybová pamäť systému OBD: vyhovuje		Doplnkové parametre:
VIN/CIN/CVN: VNKKD3D380A688009		Kódy chýb:			0,0600; 14,7900; 1,0000
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Doplnkové parametre: O2[%]: 0,0600 <*, *>; CO2[%]: 14,7900 <*, *>; Lambda[-]: 1,0000 <*, *> Nebolo možné dosiahnuť prevádzkovú teplotu napriek opakovanému kondicionovaniu.					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
PEK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Druh emisnej kontroly/kód: Pravidelná		Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: SKU612396	
Druh nasledujúcej kontroly:	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti:	Kód, priezvisko, podpis a odlaťok pečiatky technika emisnej kontroly, ktorá kontrolu vykonal 	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:
Pravidelná	<small>(má byť informatívny charakter a nie je použiteľný na právne účely)</small> 33437		
Lehota platnosti:	Dátum kontroly:		
09.12.2026	09.12.2024		

- Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

PROTOKOL

SKB 837 924 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **TOYOTA**
 Obchodný názov vozidla: **YARIS HYBRID**
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BT035AK**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **17.12.2020**
 VIN: **VNKKD3D380A688009**
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):
 Identifikačné číslo motora (typ): **1NZ**

Zistené chyby na vozidle:

A Lhké:

- 6.1.4.SK.1 Nárazník alebo zariadenie proti podbehnutiu je ľahko poškodené alebo deformované, neohrozuje však bezpečnosť premávky.
- 6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie narúša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)		Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie		
1.	L:02.48B	P:02.56N	FoL:66 FoP:66				
2.	L:01.68B	P:01.57N	FoL:130 FoP:130		L:01.38B	P:01.38B	

Ďalšie záznamy STK:

- 1.2.2. - Lineárna extrapolácia

Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu kontroly: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 33437	Druh kontroly / kód: Pravidelná / N	Kód protokolu: 1027-002-47333-091224-134536	
Dátum kontroly: 09.12.2024	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:		SKZ799937
Lehota platnosti: 09.12.2026	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 002, Germala Michal		Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!